
# **SIEMENS**



Equipos de media tensión

Contactores al vacío

Catálogo HG 11.23

Edición 2021

siemens.com/3TM



## Equipos de media tensión Catálogo HG 11.23 · 2021

Anulado: Catálogo HG 11.23 · 2019

Índice	Capítulo
Contactores al vacío 3TM	1
Descripción	1.1
Selección de equipos	1.2
Datos técnicos	1.3







### **Contactores** al vacío 3TM

Índice Capítulo/página

Descripción	1.1
Generalidades	8
Diseño y funcionamiento	9
Condiciones ambientales, rigidez dieléctrica, corriente de corta duración y corrientes conmi asignadas	utadas 13
Maniobras	14
Normas y homologación de tipo	16

Selección de equipos	1.2
Estructura de la referencia, ejemplo de configuración	18
Selección de contactores al vacío 3TM3 y 3TM1	22
Equipamiento secundario 3TM3 y 3TM1	23
Versiones especiales y equipamiento adicional	25
Repuestos, accesorios y placa de características	26

Datos técnicos	1.3
Datos eléctricos, dimensiones y pesos	30
Planos de dimensiones	33
Dimensiones y pesos de transporte	35





Página



Aplicación industrial: Refinería


Descripcion	
Generalidades	8
Diseño y funcionamiento	9
Campos de aplicación	9
Medio de corte	9
Diseño y función	9
Función y modo de funcionamiento	10
Tensión de alimentación de mando, devanados de amplio rango de tensión	10
Desconexión de seguridad del actuador magnético	10
en caso de desviación respecto al tiempo	
de establecimiento normal	10
Servicio intermitente y maniobra rápida	10
Engatillamiento de cierre mecánico (opcional)	12
Retardo a la conexión y desconexión	12
Posición de montaje	12
Altitud de emplazamiento	12
Condiciones adversas	12
Condiciones ambientales, rigidez dieléctrica,	
corriente de corta duración y corrientes	10
conmutadas asignadas Condiciones ambientales	13
	13
Rigidez dieléctrica	13
Corriente de corta duración	13
Corriente conmutada asignada	13
Maniobras	14
Categorías de empleo	14
Maniobra de motores	14
Maniobra de transformadores	14
Protección contra sobretensiones mediante limitadores	14
Maniobra de condensadores	14
Protección contra cortocircuito	14
Protección contra cortocircuito mediante	
fusibles ACR	15
Coordinación de los componentes del circuito del motor	15
Requisitos	15
Protección contra cortocircuito para	13
"controladores de clase E2" según UL 347/CSA C22.2	16
Protección contra cortocircuito mediante interruptor de potencia	16
Categoría de sobretensión	16
Circuito de disparo libre (trip-free)	16
Normas	16
Homologación de tipo según normativa de rayos X	16
Rendimiento en caso de interrupción o caída de la tensión de alimentación de mando $U_a$	16
Contactos opuestos	16
Apertura positiva / accionamiento forzado	16
Grado de contaminación	16
Grado de protección	16
Grado de protección	10

Índice

### Contactores al vacío 3TM: la nueva generación de contactores

Los contactores al vacío 3TM son aparatos de maniobra bajo carga electromecánicos monoestables con un poder limitado de cierre y de corte en cortocircuito. Pueden usarse con altas frecuencias de maniobra de hasta un millón de ciclos de eléctricos y mecánicos de maniobra y servicio continuo ilimitado, así como con frecuencias de maniobra rápidas.

#### Contactores al vacío 3TM1




Parte frontal del contactor (lado de alta tensión)

#### Contactores al vacío 3TM2\*)




Parte frontal del contactor (lado de alta tensión)

#### Contactores al vacío 3TM3



Parte frontal del contactor (lado de alta tensión)



Parte posterior del contactor (lado de fijación)



Vista lateral del contactor

<sup>\*)</sup> Bajo consulta

#### Campos de aplicación

Los contactores al vacío 3TM son idóneos para la maniobra en servicio normal de circuitos de corriente alterna de cualquier tipo, como:

- Motores trifásicos para funcionamiento en un sentido, ambos e inversión de giro (categorías de empleo de AC-1 a AC-4)
- Transformadores
- · Condensadores, incluso back-to-back
- Bobinas de reactancia
- Consumidores óhmicos.

Se utilizan en sistemas de transporte y sistemas de ascensores, estaciones de bombeo, sistemas de climatización e instalaciones de compensación de potencia reactiva, buques, aerogeneradores, minas a cielo abierto, zonas de alta incidencia sísmica y ferrocarriles y, por lo tanto, están presentes en prácticamente todos los sectores industriales.

#### Medio de corte

Los contactores al vacío 3TM utilizan la tecnología de conmutación al vacío, acreditada y perfeccionada a lo largo de más de 40 años. Los tubos de maniobra al vacío de Siemens funcionan de manera constante y fiable a lo largo de toda su endurancia, sin el más mínimo mantenimiento.

#### Diseño y función

Los contactores al vacío 3TM están formados por

- una parte de alta tensión, con tubos de maniobra al vacío, conexiones del cliente e indicador de posición de maniobra
- una parte de baja tensión, con actuador magnético y electrónica de control
- bloques de contactos auxiliares
- opcionalmente, un engatillamiento de cierre, así como un desengatillamiento manual (desconexión de emergencia) y un disparador shunt de apertura.

La parte de alta tensión contiene diversas carcasas de polo autónomas que alojan los correspondientes tubos de maniobra al vacío. Esto permite obtener diferentes distancias entre centros de polos. Los tubos de maniobra al vacío se accionan por medio de un actuador magnético que se caracteriza por un muy bajo poder de retención con carga permanente. Los bloques de contactos auxiliares se encuentran en el exterior, en la parte lateral de la caja del mecanismo, y son plenamente accesibles. Pueden pedirse por separado un engatillamiento de cierre mecánico y los correspondientes módulos de desengatillamiento. El disparo a distancia se realiza a través de un disparador shunt de apertura electromagnético. El desengatillamiento mecánico manual (desconexión de emergencia) está disponible para distintos sentidos de accionamiento.





Caso de aplicación, maniobra de consumidores	Símbolos	Ejemplos de aplicación
Motores trifásicos de media tensión	% S A D B B B B B B B B B B B B B B B B B B	Sistemas de transporte y de ascensores, compresores, ventilación y calentamiento
Transformadores	HG11-2548b eps	Centros de transformación, distribuciones industriales
Bobinas de reactancia	HG11-2549a eps	Distribuciones industria- les, reactancias de circui- to intermedio, sistemas de compensación de potencia reactiva
Consumidores óhmicos	HG11-2550b eps	Resistencias de calefacción, hornos eléctricos
Condensadores	HG11-2551a eps	Sistemas de compensación de potencia reactiva, bancos de condensadores
Pequeños generadores	—G—	Aerogeneradores
Seccionadores de puesta a tierra resistivos		Sistemas de puesta a tierra

#### Función y modo de funcionamiento

La palanca de accionamiento (3) con el centro de rotación en A tiene formato angular. Representa la unión cinemática entre el actuador magnético y el tubo de maniobra al vacío. Cuando el imán no está excitado, los resortes de presión de retención mantienen la palanca de accionamiento en la posición de maniobra "DES".

En ese caso, la palanca de accionamiento (3) se encuentra en su posición superior, por encima de la calota (4) de la tuerca de articulación (5). Así, los contactos del tubo de maniobra al vacío (8) quedan separados entre sí y se mantienen en la posición de maniobra "DES".

Para realizar la conexión, se excita el sistema magnético (7). Con ello, la armadura magnética (6) fijada a la palanca de accionamiento (3) es atraída venciendo la fuerza de los dos resortes de presión de retención. Esto libera el tubo de maniobra al vacío (8), lo que permite a la presión atmosférica exterior presionar el contacto móvil contra el contacto fijo.

La palanca de accionamiento (3) presiona los resortes de presión de contacto (9) el uno contra el otro y genera así una fuerza de contacto adicional.

La distancia entre la calota (4) y la tuerca de articulación (5) en posición de maniobra "CON" indica el grado de desgaste dentro del tubo de maniobra al vacío.

Los contactores al vacío 3TM son aptos para conexión a través de cable o embarrado.

La placa base (17) permite el montaje sin tensiones mecánicas por medio de los cuatro taladros para tornillos.

### Tensión de alimentación de mando, devanados de amplio rango de tensión

Los contactores al vacío 3TM pueden controlarse a elección con corriente continua o corriente alterna. La tensión de alimentación de mando debe cumplir los requisitos indicados en la placa de características.

Es posible realizar modificaciones por parte del cliente, siempre que se cumplan las normas de las instrucciones de servicio.

### Desconexión de seguridad del actuador magnético en caso de desviación respecto al tiempo de establecimiento normal

Los contactores al vacío 3TM están provistos de un circuito de seguridad que protege las bobinas magnéticas contra sobrecargas térmicas indebidas en el momento del cierre. Esto limita hasta cierto punto los retardos inadmisibles y erróneos durante la operación de cierre y evita daños en los equipos.


#### Servicio intermitente y maniobra rápida

Los contactores al vacío 3TM son capaces de implementar frecuencias de maniobra rápidas durante periodos breves.


En el caso de los circuitos con alta carga eléctrica deben realizarse pausas prolongadas. En ese caso, póngase en contacto con su distribuidor habitual.

#### Vista de planta


#### Modalidad de 1 polo



#### Modalidad de 2 polos\*)





#### Modalidad de 3 polos



- 1 Caja de material aislante (carcasa del polo)
- 2 Caja del mecanismo
- 3 Palanca de accionamiento
- 5 Tuerca de articulación + contratuerca
- 6 Armadura magnética
- 7 Sistema magnético
- 8 Tubo de maniobra al vacío
- 9 Resorte de presión de contacto

# Vista lateral





- 18 Engatillamiento de cierre
- 19 Disparador shunt de apertura
- 20 Disparador manual (desconexión de emergencia)
- 21 Conexión de puesta a tierra
- 22 Cubierta para engatillamiento
- 23 Bloque de contactos auxiliares
- 24 Chapa lateral con tornillos de fijación
- 25 Placa de características
- 26 Conectores A1 A2 (y E1 E2)

- 11 Conector flexible
- 12 Terminal inferior 13 Controlador
- 14 Conexión para tensión de mando A1 A2 (incl. conector suministrado)
- 15 Terminal para disparador electromag. E1 E2 (incl. conector suministrado)
- 16 Indicador de posición de maniobra
- 17 Placa base (fijación)

<sup>10</sup> Terminal superior

#### Engatillamiento de cierre mecánico (opcional)

Al cerrar el contactor al vacío 3TM se activa el engatillamiento de cierre mecánico (18). Al pasar a la posición de engatillamiento, se conmuta automáticamente al modo de retención sin corriente. La apertura se realiza por medio de:

- Desengatillamiento electromagnético (disparo a distancia a través de disparador shunt de apertura electromagnético)
   (19) o
- Desengatillamiento mecánico manual (20).

En caso de modificación retroactiva con un engatillamiento de cierre (opción B en la 10.ª posición de la referencia), deben pedirse y montarse posteriormente los siguientes módulos:

- Engatillamiento de cierre mecánico con disparador shunt de apertura (19)
- Mecanismo de desengatillamiento de acción manual con barra de presión o de tracción.

#### Retardo a la conexión y desconexión

Los contactores al vacío 3TM tienen un breve tiempo de cierre y apertura (ver página 31).

Pueden configurarse con un retardo adicional a la conexión y a la desconexión, a fin de maniobrar de manera escalonada respecto a otros contactores o fusibles. Los dos tiempos de retardo son independientes entre sí y se suman al tiempo de cierre y de apertura.

#### Posición de montaje

Los contactores al vacío 3TM pueden montarse en posición vertical u horizontal:

- en una ubicación fija,
- para montaje extraíble o en un carro.

#### Altitud de emplazamiento

Los contactores al vacío 3TM pueden usarse en distintas altitudes de emplazamiento.


De forma estándar, los contactores al vacío 3TM son aptos para altitudes entre -1250~m y +2000~m sobre el nivel del mar.


También se ofrece una configuración apta para altitudes mayores, de entre 2000 m y 5000 m.

#### **Condiciones adversas**

Existe una configuración especial idónea para solicitaciones mecánicas especialmente adversas, como actividad sísmica o incidencia excepcional de golpes y vibraciones.

# Modos y sentidos de accionamiento: Desengatillamiento mecánico (desconexión de emergencia) Desengatillamiento manual con barra de presión (10.ª posición de la referencia MLFB = F con suplemen to J67 de la referencia MLFB) Desengatillamiento manual con barra de tracción (10.ª posición de la referencia MLFB = F con suplemen to J68 de la referencia MLFB) 0 Desengatillamiento manual por medio de disparador shunt de apertura (accionamiento por presión) Posición de montaje Montaje en pared vertical Posición tumbada horizontal Montaje en pared vertical, Montaje suspendido \*) Tener en cuenta la distancia respecto a la alta tensión y a los componentes puestos a tierra.






### Característica de tiempo de carga/corriente de corta duración



#### Características de corriente conmutada asignada



#### **Condiciones ambientales**

Los contactores al vacío 3TM son aptos para el uso en servicio normal en las siguientes clases climáticas según IEC 60721:

3	9	
Condiciones medioambientales	Clase	Referencia a normas
Condiciones medioambientales climáticas	3K22 <sup>1)</sup> , 3KA24 <sup>2)</sup>	IEC 60721-3-3
Condiciones medioambientales biológicas	3B1	IEC 60721-3-3
Condiciones medioambientales mecánicas	3M11	IEC 60721-3-3
Sustancias químicamente activas	C3 3)	ISO 9223
Sustancias mecánicamente activas	3S6 <sup>4)</sup>	IEC 60721-3-3

- 1) Valor máximo del promedio de 24 horas: +70 °C
- 2) Hasta -40 °C
- 3) Sin presencia de niebla salina con condensación simultánea
- 4) Restricción: piezas aislantes limpias

#### Rigidez dieléctrica

La rigidez dieléctrica del aislamiento por aire disminuye con la altitud debido a la menor densidad del aire. Los valores de tensión soportada asignada de impulso tipo rayo y los valores de tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial indicados para los contactores al vacío 3TM son válidos hasta una altitud de emplazamiento de 1000 m sobre el nivel del mar según IEC 62271-106. A partir de una altitud de 1000 m se debe corregir el nivel de aislamiento.

Para la selección de los equipos rige lo siguiente:

$$U \ge U_0 \times K_a$$

$$K_a = e^{m \times (H - 1000)/8150}$$

- U Tensión soportada asignada bajo atmósfera de referencia
- ${\it U}_{\rm 0}$  Tensión soportada asignada exigida para el lugar de emplazamiento
- K<sub>a</sub> Factor de corrección de altitud según el gráfico de al lado

#### <u>Ejemplo</u>

Para una tensión soportada asignada de impulso tipo rayo exigida de 75 kV a 2500 m de altitud se precisa, como mínimo, un nivel de aislamiento de 90 kV bajo atmósfera de referencia normalizada:

90 kV 
$$\geq$$
 75 kV x e<sup>1 x (2500 - 1000)/8150</sup>  $\approx$  75 kV x 1,2

#### Corriente de corta duración

La corriente de corta duración es el valor eficaz de corriente que un contactor al vacío 3TM en posición de cierre puede conducir durante un tiempo determinado antes de que se produzca la respuesta de un dispositivo de protección contra cortocircuito.

### Corrientes conmutadas asignadas en función de la temperatura ambiente

Las corrientes conmutadas asignadas que se indican en el catálogo son válidas para una temperatura ambiente de +40 °C. Para temperaturas ambiente más bajas o altas, los valores varían (ver diagrama).

#### Categorías de empleo

Los contactores al vacío se dividen en distintas categorías de empleo según IEC 62271-106. La tabla adyacente muestra casos de aplicación típicos de acuerdo con la categoría de empleo correspondiente.

#### Maniobra de motores

Los contactores al vacío 3TM son idóneos para la maniobra frecuente de motores. Dado que las corrientes de interrupción de los contactores son ≤3 A, durante la maniobra en servicio normal de los motores arrancados no se producen sobretensiones inadmisibles. Sin embargo, en caso de desconexión durante el arranque de motores de alta tensión con corrientes de arranque ≤600 A, pueden producirse sobretensiones de maniobra. La magnitud de estas sobretensiones puede reducirse hasta valores no peligrosos con ayuda de limitadores de sobretensión.

#### Maniobra de transformadores

Al maniobrar corrientes inductivas pueden producirse sobretensiones debido a interrupción de corriente en la distancia entre contactos. En los contactores al vacío Siemens, la corriente de interrupción es inferior a 3 A, por lo que al desconectarse transformadores sin carga no se producen sobretensiones peligrosas.

#### Protección contra sobretensiones mediante limitadores

Las sobretensiones pueden producirse a causa de reencendidos múltiples o de interrupción virtual de corriente, p. ej., al maniobrar motores bloqueados o motores en arranque. Esto representa una amenaza para los motores con una corriente de arranque de maniobra ≤600 A. Para protegerlos de manera segura contra sobretensiones, pueden usarse limitadores de sobretensión. Estos dispositivos se colocan preferentemente en el compartimento de cables, en paralelo a la terminación de cables.

#### Maniobra de condensadores

Los contactores al vacío 3TM pueden desconectar corrientes capacitivas de hasta 315 A hasta una tensión asignada de 12 kV sin que se produzcan recebados, y, por lo tanto, tampoco sobretensiones.

#### Protección contra cortocircuito

Los contactores al vacío 3TM no son aptos para la maniobra de corrientes de cortocircuito. Por ello debe instalarse una protección contra cortocircuitos. La mejor protección se obtiene por medio de fusibles ACR o interruptores de potencia.


Categorías de empleo	Casos de aplicación típicos
AC-1	Cargas no inductivas o poco inductivas, hornos de resistencia
AC-2	Motores de anillo rozante: arranque, desconexión
AC-3	Motores de rotor en jaula: arranque, desconexión durante la marcha
AC-4	Motores de rotor en jaula: arranque, inversión de marcha <sup>1)</sup> , inversión <sup>1)</sup> , marcha a golpes <sup>2)</sup>


- El frenado a contracorriente o inversión de marcha del motor es el frenado rápido o la inversión del sentido de rotación por medio del intercambio de dos cables de alimentación con el motor en marcha
- Se denomina "marcha a golpes" la conexión breve del motor, única o repetida, con el fin de impulsar pequeños movimientos de máguinas

Esquema de conexiones	Modo de operación
M 3~ W1 W1 sas as a sas	Maniobra de motores arrancados
Sta 68327 1194	Maniobra ocasional de motores recién arrancados en caso de fallo <sup>1)</sup>
3~ U1 V1 W1 U1 W1 U1 W1	Maniobra frecuente en modo AC-4 <sup>1)</sup>

Ejemplos de maniobra para protección contra sobretensiones para motores trifásicos con corriente de arranque ≤600 A

1) Con limitador de sobretensión





### Ejemplo de coordinación de una característica de fusible ACR 125 A con una característica de motor

- 1 Característica del fusible ACR
- 2 Característica de la protección de sobrecorriente-tiempo
- 3 Tiempo de arranque del motor
- 4 Corriente de arranque del motor

#### Protección contra cortocircuito mediante fusibles ACR

Los fusibles ACR limitan la intensidad en caso de corrientes de cortocircuito elevadas, es decir, el fusible limita la corriente de cortocircuito hasta el valor de la corriente de corte limitada. A la hora de seleccionar los fusibles debe tenerse en cuenta el tipo de consumidor, p. ej., motor, transformador o condensador.

El diagrama adyacente muestra la coordinación de un fusible ACR con una protección de sobrecorriente-tiempo.

#### Coordinación de los componentes del circuito del motor

- La característica corriente-tiempo debe encontrarse a la derecha de la corriente de arranque el motor (punto A).
- La corriente asignada del cartucho fusible ACR debe ser superior a la corriente en servicio continuo del motor.
- La corriente que corresponde a la intersección B entre la característica del cartucho fusible ACR y la característica de la protección de sobrecorriente-tiempo debe ser superior a la mínima corriente de corte del cartucho fusible ACR.
- Si esto no es posible, debe garantizarse que el aparato de maniobra desconecte las corrientes de sobrecarga menores que la mínima corriente de corte del cartucho fusible ACR por medio del dispositivo percutor. Así se evita la destrucción del cartucho fusible ACR a causa de una sobrecarga térmica.
- El cartucho fusible ACR seleccionado limita la corriente permanente simétrica de cortocircuito  $I_{\rm K}$  hasta el valor de la corriente de corte limitada  $I_{\rm D}$  que puede consultarse en el diagrama de características de limitación de corriente ( $I_{\rm D}$  en función de  $I_{\rm K}$  para los cartuchos fusibles ACR de distintas corrientes asignadas). La máxima corriente de corte limitada según ensayo es  $I_{\rm D}=46$  kA.

#### Requisitos

- Debe asegurarse que el contactor al vacío no pueda abrirse hasta que el fusible haya interrumpido la corriente de sobrecarga. En caso necesario debe prolongarse el tiempo de apertura del contactor. Los contactores al vacío 3TM incorporan un mecanismo de ajuste al efecto. Dicho mecanismo no existe si se utiliza un engatillamiento de cierre mecánico. En tal caso, debe tenerse en cuenta el retardo entre el disparo del fusible y la señal de desengatillamiento del operador.
- El mayor desafío para el fusible ACR son las corrientes de arranque de motor que se generan al conectar motores. No debe responder ni quedar dañado de antemano al someterse a dichas cargas.

El tiempo y la frecuencia de arranque de los motores también influyen en la solicitación de los fusibles ACR.

### Protección contra cortocircuito para "controladores de clase E2" según UL 347/CSA C22.2

Para usar los contactores al vacío 3TM como "controladores de clase E2" se necesitan fusibles de protección contra cortocircuitos. Si se conectan en paralelo dos cartuchos fusibles, la corriente alterna de cortocircuito se divide entre dos y para ello se determina la corriente de corte limitada para un cartucho fusible. Después, este valor debe multiplicarse por dos para obtener la corriente de corte limitada total, que no debe rebasar el valor admisible para el contactor al vacío. La conexión en paralelo debe realizarse de manera que las resistencias sean lo más similares posible en ambas derivaciones. Al responder los fusibles, debe desconectarse el contactor al vacío. Para este fin debe instalarse un dispositivo que será accionado por el percutor del cartucho fusible ACR.

### Protección contra cortocircuito mediante interruptor de potencia

Los consumidores para los que no se dispone de fusibles adecuados pueden protegerse por medio de interruptores de potencia. Debido a que el tiempo de apertura de los interruptores de potencia es más largo (normalmente entre 35 y 60 ms), la corriente alterna de cortocircuito no debe rebasar el máximo valor admisible.

#### Categoría de sobretensión

Los contactores al vacío 3TM pueden usarse hasta la categoría de sobretensión III.

Si se usan en categorías superiores, deben utilizarse descargadores de sobretensión en los circuitos de mando.

#### Circuito de disparo libre (trip-free)

Los contactos de maniobra de los contactores al vacío 3TM funcionan en modo de disparo libre. Si se emite una orden de apertura después de iniciar una maniobra de cierre, los contactos móviles vuelven a la posición abierta y permanecen allí aunque se mantenga la orden de cierre. Durante este proceso, los contactos alcanzan brevemente la posición cerrada.

#### Normas

Los contactores al vacío 3TM son conformes a las siguientes normas:

- IEC/EN 62271-1
   Aparamenta de alta tensión.

   Parte 1: Especificaciones comunes
- IEC/EN 62271-106 Aparamenta de alta tensión. Parte 106: Contactores y controladores
- GB/T14808
   High voltage alternating current contactors and contactor-based motor-starters

- UL347, 6<sup>th</sup> edition Medium-Voltage AC Contactors, Controllers, and Control Centers (etiqueta UL adicional disponible por medio del código breve Y47)
- CSA C22.2 253-09, Medium-voltage AC contactors, controllers, and control centres
- IEC 61000-4-18, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 55011
   Compatibilidad electromagnética (CEM)
- DNVGL-CG-0339 Normas de clasificación y construcción para tecnología naval.

#### Homologación de tipo según normativa de rayos X

Los tubos de maniobra al vacío integrados en los aparatos de maniobra están provistos de homologación de tipo como radiadores de interferencias según el art. 8 de la normativa de rayos X (RöV) alemana y cumplen los requisitos para radiadores de interferencias según el anexo 2, n.º 5, de la RöV actual hasta la tensión asignada especificada en el documento de homologación.

### Rendimiento en caso de interrupción o caída de la tensión de alimentación de mando $U_a$

Los contactores al vacío 3TM cumplen los requisitos de interrupción o caída de la tensión dentro de los valores obligatorios según IEC 61000-4-29/08.2000, IEC 61000-4-11.

#### **Contactos opuestos**

Los contactores al vacío 3TM están equipados con contactos opuestos.

#### Apertura positiva/accionamiento forzado

Los bloques de contactos auxiliares están conectados mecánicamente con el sistema de accionamiento y se mueven en los dos sentidos de maniobra (apertura y cierre) de manera positiva y con accionamiento forzado (apertura/cierre positivos).


#### Grado de contaminación

Los contactores al vacío 3TM cumplen las condiciones del grado de contaminación 3.

#### Grado de protección

Los contactores al vacío 3TM cumplen el grado de protección IP43, a excepción del circuito principal y los terminales, para los que se aplica el grado de protección IP00.

Página



Cinta transportadora industrial

Selección de equipos	17
Estructura de la referencia, ejemplo de configuración	18
Selección de contactores al vacío 3TM3 y 3TM1	22
Equipamiento secundario 3TM3 y 3TM1	23
Versiones especiales y equipamiento adicional	25
Repuestos y accesorios Placa de características	<b>26</b> 27


Índice

#### Estructura de la referencia

Los contactores al vacío 3TM están formados por una parte de media tensión y otra de baja tensión. Los datos requeridos para ello dan lugar a una referencia de 16 posiciones. La parte de media tensión comprende los datos clave eléctricos de los polos, y la parte de baja tensión, todos los dispositivos auxiliares necesarios para el manejo y control del contactor.

#### Códigos breves (★)

En las versiones especiales y equipamientos adicionales, la referencia se amplía con "-Z" y se completa con un código breve de 3 posiciones. Se puede agregar más de un código breve de manera acumulativa en cualquier orden después de la referencia. El suplemento "- Z" solo se incluye una vez. Si una versión especial o equipamiento adicional no se encuentra en el catálogo y, por lo tanto, no se puede pedir con un código breve, se identifica con Y 9 9 y una indicación en texto explícito. La coordinación necesaria al respecto se efectuará directamente entre el partner de ventas que corresponda y el departamento de tramitación de pedidos de la fábrica de interruptores de Berlín.



#### Ejemplo de configuración

Para facilitar la selección de la referencia correcta para el contactor deseado, en página 19 del capítulo "Selección de equipos" se ofrecen tres ejemplos de configuración.



www.siemens.com/3tm-configurator

En la hoja desplegable ofrecemos una ayuda de configuración en la que puede introducir la referencia de su contactor una vez que la haya establecido. También puede configurar su contactor en nuestro configurador online y pedirlo directamente a través de Siemens Industry Mall.




Ejemplo de configuración



#### Ejemplo de configuración

Para facilitar la selección de la referencia correcta para el contactor al vacío deseado, encontrará a continuación tres ejemplos de configuración.




<sup>\*)</sup> Si se añade el suplemento F20 al hacer el pedido, el certificado de ensayos individuales de la posición 16.º estará en el idioma elegido.



#### Ejemplo de configuración

Para facilitar la selección de la referencia correcta para el contactor al vacío deseado, encontrará a continuación tres ejemplos de configuración.




<sup>\*)</sup> Si se añade el suplemento F20 al hacer el pedido, el certificado de ensayos individuales de la posición 16.º estará en el idioma elegido.

Ejemplo de configuración



#### Ejemplo de configuración

Para facilitar la selección de la referencia correcta para el contactor al vacío deseado, encontrará a continuación tres ejemplos de configuración.



<sup>\*)</sup> Si se añade el suplemento F20 al hacer el pedido, el certificado de ensayos individuales de la posición 16.º estará en el idioma elegido.




7,2	kV				Posición:	1	2	3	4	5	6	7	_	8	9	10	11	12	_	13	14	15	16			C	ódigo	)S S
50/6				Re	ferencia:	3	Т	М					_						_					_	*			
ے Tensión asignada (L-L)	ے Tensión asignada (L-N)	Tensión soportada asignada C de impulso tipo rayo respecto a tierra	Tensión soportada asignada de corta C duración a frecuencia industrial distancia entre contactos abierta	ьт Corriente conmutada asignada	Corriente asignada de corte en cortocircuito										ver página 23	ver página 23	ver página 23	ver página 23		ver página 24	ver página 24	ver página 24	ver página 24		ver página 25			
kV 7,2	kV 4,15	kV 60	kV 20	A 450	kA 5	3	Т	M	1	2	3	1	_	1														
7,2	4,15	60	32	450	5	3	Т	M	1	3	3	1	_	1														
7,2	-	60	20	400	5	3	Т	М	3	1	2	1	-	1														
7,2	-	60	20	450	5	3	Т	М	3	2	3	1	-	1														
7,2	-	60	32	450	5	3	Т	М	3	3	3	1	-	1														
<b>12 k</b>		á	en caso de al vacío en paterías de paralelo (b	combinac condensa	ión con dores en																							
$U_{\rm r}$	$U_{\rm r}$	$U_{p}$	$U_{\rm d}$	$I_{e}$	$I_{sc}$																							
kV	kV	kV	kV	Α	kA																							
12 12	6,9	75 75	28 42	450 450	4,5	3	T	M	1	<b>4 5</b>	3	0	-	1														
12	6,9 –	75 75	28	450	4,5 5	3	T	M	3	4	3	1	_	1														
12	_	75	42	450	5	3	Т	M	3	5	3	1	_	1														
Válido  15   50/66	κV	i	Seleccione en caso de al vacío en paterías de paralelo (b U <sub>d</sub> kV	usar los combinac combinac	ontactores ión con dores en																							
1.5		75	26	220	4 -	2	-		_	_	4	_		4														


4,5 **3** T M **3** 6 1 **0** – 1











<sup>\*)</sup> Si se añade el suplemento F20 al hacer el pedido, el certificado de ensayos individuales de la posición 16.ª estará en el idioma elegido.

# Selección de equipos Versiones especiales y equipamiento adicional



Versiones especiales y	Posición:	1	2	3	4 5	5 6	5 7	_	8	9	10	11	12	- 1	3 ′	14 1	5 1	5			ódigo reve	
equipamiento adicional	Referencia:	3	Т	М				-					•	- 1				I –	*			
Opciones																						
Placa de características adicional, se adjunta suelta																		-	Z	В	0	0
Conector A1/A2 o E1/E2 con borne de resorte de tracción para la conexión de los cables de mando																		-	z	В	3	0
Placa de características ANSI: 5 kV (60 kV / 20 kV) solo con 3T para 7,2 kV $^{\rm 1)}$	M																	-	z	Ε	3	0
Placa de características ANSI: 7,65 kV (60 kV / 20 kV) solo con para 12 kV $^{\rm 1)}$	3TM																	-	z	Е	3	1
Placa de características ANSI: 8,25 kV (75 kV / 20 kV) solo con a para 12 kV $^{\rm 1)}$	BTM																	-	z	E	3	2
Certificado de ensayos individuales																		-	Z	F	2	0
Certificado de ensayos individuales para el cliente																		-	Z	F	2	3
Aceptación del cliente																		-	Z	F	5	0
Apertura manual con barra de presión 2)																		-	Z	J	6	7
Apertura manual con barra de tracción 2)																		-	Z	J	6	8
El producto incluye instrucciones de servicio en inglés																						
Ajuste de fábrica para altitud de emplazamiento > +2000 m hasta +5000 m sobre el nivel del mar																		-	z	R	5	7
Para alto grado de solicitación, elevada resistencia a vibracior	es y choques																	-	Z	R	5	8
Garantía de 24 meses																		-	Z	W	7	0
Garantía de 36 meses																		-	Z	W	7	1
Garantía de 60 meses																		-	Z	W	7	2
Garantía de 84 meses																		-	Z	W	7	3
Marcado UL/CSA <sup>3)</sup>																		-	Z	Υ	4	7
Uso de los contactores al vacío en combinación con baterías de condensadores en paralelo (back-to-back) 4)																		-	Z	Υ	8	8
Indicaciones en texto explícito																		-	Z	Υ	9	9

- 1) Contiene marcado UL/CSA. No es necesario seleccionar además el código breve Y47
- 2) Ver página 12
- 3) 3TM1 y 3TM36 bajo consulta
- 4) No disponible para 3TM1 ni 3TM2





#### Repuestos y accesorios

Las referencias son válidas para los contactores que se encuentran actualmente en producción. Al pedir componentes montados o repuestos para contactores al vacío ya suministrados, se deben indicar siempre la designación de tipo,

el número de serie y el año de fabricación del contactor para evitar confusiones. Estos datos constan en la placa de características (página 27). Los repuestos solo deberán ser sustituidos por personal cualificado.

Repuestos	Comentario	Tensión de accionamiento	Referencia
Tubo de maniobra al vacío*)	3TM31		3TY5 900-0BA1
	3TM12, 3TM13, 3TM32 y 3TM33		3TY5 900-0AA0
	3TM14 y 3TM34		3TY5 900-0CA0
	3TM15, 3TM35 y 3TM36		3TY5 900-0CA1
	3TM32, 3TM34 con suplemento Y88		3TY5 900-0DA0
	3TM33, 3TM35 con suplemento Y88		3TY5 900-0DA1
Bloque de contactos auxiliares	para 3TM3 con 2 NA + 2 NC (sin cableado), izquierda		3TY5 901-0AA0
	para 3TM3 con 2 NA + 2 NC (sin cableado), derecha		3TY5 901-0AB0
	para 3TM1 con 2 NA + 2 NC (sin cableado), izquierda		3TY5 901-0AA1
	para 3TM1 con 2 NA + 2 NC (sin cableado), derecha		3TY5 901-0AB1
	para 3TM3 con 3 NA + 3 NC (sin cableado), izquierda		3TY5 901-0BA0
	para 3TM3 con 3 NA + 3 NC (sin cableado), derecha		3TY5 901-0BB0
	enchufable, para 3TM3 con 2 NA + 2 NC S1.1 (sin cableado), izquierda		3TY5 901-0DA0
	enchufable, para 3TM3 con 2 NA + 2 NC S1.2 (sin cableado), derecha		3TY5 901-0DB0
	enchufable, para 3TM1 con 2 NA + 2 NC S1.1 (sin cableado), izquierda		3TY5 901-0DA1
	enchufable, para 3TM1 con 2 NA + 2 NC S1.2 (sin cableado), derecha		3TY5 901-0DB1
	enchufable, para 3TM3 con 3 NA + 3 NC S1.1 (sin cableado), izquierda		3TY5 901-0EA0
	enchufable, para 3TM3 con 3 NA + 3 NC S1.2 (sin cableado), derecha		3TY5 901-0EB0
Controlador		24 – 60 V DC	3TY5 902-0AB0
		48 – 60 V AC	3TY5 902-0AA0
		110 – 125 V DC / 100 – 120 V AC y 220 – 250 V DC / 230 – 240 V AC	3TY5 902-0AB1
		110 – 250 V AC	3TY5 902-0AA1
Disparador shunt de apertura	Sistema de engatillamiento	24 V DC	3TY5 903-0AB0
		24 – 32 V DC	3TY5 903-0AT0
		30 V DC	3TY5 903-0AC0
		48 V DC	3TY5 903-0AD0
		48 – 60 V DC	3TY5 903-0AU0
		60 V DC	3TY5 903-0AE0
		110 V DC	3TY5 903-0AF0
		110 – 125 V DC	3TY5 903-0AV0
		125 V DC	3TY5 903-0AG0
		220 V DC	3TY5 903-0AH0
		250 V DC	3TY5 903-0AJ0
		220 – 250 V DC	3TY5 903-0AW0
		100 V AC	3TY5 903-0AL0
		110 V AC	3TY5 903-0AM0
		115 V AC	3TY5 903-0AN0
		120 V AC	3TY5 903-0AP0
		100 – 120 V AC	3TY5 903-0AV0
		230 V AC	3TY5 903-0AQ0
		240 V AC	3TY5 903-0AR0
		230 – 240 V AC	3TY5 903-0AW0
		,, ,,,,,	


<sup>\*)</sup> No se recomienda sustituir tubos de maniobra al vacío individuales.

<sup>1)</sup> Utilizable solo a partir del número de serie de contactor 3TM/00008509


Accesorios	Comentario	Tensión de acciona- miento	Referencia
Sistema de engatillamiento para modificación retroactiva	Con disparador shunt de apertura	24 V DC	3TX5 903-0AB0
		24 – 32 V DC	3TX5903-0AT0
		30 V DC	3TX5 903-0AC0
		48 V DC	3TX5 903-0AD0
		48 – 60 V DC	3TX5903-0AU0
		60 V DC	3TX5 903-0AE0
		110 V DC	3TX5 903-0AF0
		110 – 125 V DC/ 100 – 120 V AC	3TX5 903-0AV0
		125 V DC	3TX5 903-0AG0
		220 V DC	3TX5 903-0AH0
		220 – 250 V DC/ 230 – 240 V AC	3TX5903-0AW0
		250 V DC	3TX5 903-0AJ0
		100 V AC	3TX5 903-0AL0
		110 V AC	3TX5 903-0AM0
		115 V AC	3TX5 903-0AN0
		120 V AC	3TX5 903-0AP0
		230 V AC	3TX5 903-0AQ0
		240 V AC	3TX5 903-0AR0
Apertura manual para sistema de engatillamiento <sup>1)</sup>	Con barra de tracción		3TX5 904-0AA0
	Con barra de presión		3TX5 904-0AA1

<sup>1)</sup> Ver página 12


### Placa de características



- a Fabricante
- b Designación de tipo
- c Clasificación según norma IEC
- d Clasificación según norma UL/CSA
- e Clasificación según otra norma
- f DNV GL
- g Suplemento de referencia MLFB
- h Versiones especiales y equipamiento adicional
- i Número de producto
- k Tensión asignada U<sub>r</sub>
- l Tensión soportada asignada de impulso tipo rayo  $U_{\rm p}$
- m Tensión soportada asignada a frecuencia industrial  $U_d$
- n Frecuencia asignada  $f_{\rm r}$
- o Corriente conmutada asignada  $I_{\rm e}$  AC1... AC4
- p Corriente térmica  $I_{\rm th}$
- r Corriente asignada de corte en cortocircuito  $I_{
  m sc}$
- s Tensión de alimentación asignada  $U_a$
- t Retardo adicional a la conexión  $t_{(c)}$
- u Retardo adicional a la desconexión  $t_{(o)}$
- v Tensión de desengatillamiento *U* w Altitud sobre el nivel del mar
- x Solicitación mecánica
- y Peso
- z Fecha de fabricación (MMAA)



Página



Excavadora de mina a cielo abierto



Aerogeneradores

Datos técnicos	29
Datos eléctricos, dimensiones y pesos	30
Parte de media tensión	30
Parte de baja tensión	31
Contactos auxiliares	32
Planos de dimensiones	
Planos de dimensiones para 3TM3	33
Planos de dimensiones para 3TM1, unipolar	34
Dimensiones y pesos de transporte	35

Índice

#### Parte de media tensión

Parte d	e III	eara	tens	ion																	
Referencia	_C Tensión asignada	C Tensión asignada (L-N)	الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل	. Gorriente conmutada asignada	, $^{\mathrm{th}}$ Corriente térmica	Gapacidad de maniobra Corriente de cierre asignada	ت الله الله الله الله الله الله الله الل	Corriente asignada de corte en cortocircuito (capacidad de maniobra límite)	ت جا Corriente admisible asignada de corta duración (valor eficaz) 1 s 1)	) 중 즉 Corriente de cierre asignada para una batería de condensadores en paralelo	Corriente asignada de corte de batería única de condensadores (corriente asignada en servicio continuo de condensadores)	Clase de contactor	en solos solos en de maniobra sin engatillamiento de cierre en	manio-	manio-	C Tensión soportada asignada de impulso tipo rayo contra piezas puestas a tierra y de polo a polo	C Tensión soportada asignada de impulso tipo rayo para la distancia entre contactos abierta	C Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial contra piezas puestas a tierra y de polo a polo	$U_{\rm d}$		Plano de dimensiones detallado 3)
	kV	kV	Hz	Α	Α	kA	kA	kA	kA	Cresta	Α		bra/h	bra	bra	kV	kV	kV	kV	kg	
3TM31	7,2	-	50-60	400	315	4	3,2	5	8	-	315	C1	1200	0,25 mill.	0,25 mill.	60	60	20	20	20–25	S_A7E_142_01900_xxx
3TM32	7,2	-	50-60	450	450	4,5	3,6	5	8	10	315	C2	1200	1 mill.	0,5 mill.	60	60	20	20	20-25	S_A7E_142_01900_xxx
3TM33	7,2	_	50-60	450	450	4,5	3,6	5	8	10	315	C2	1200	1 mill.	0,5 mill.	60	60	32	32	20-25	S_A7E_142_01900_xxx
3TM34	12	-	50-60	450	450	4,5	3,6	5	8	10	315	C2	1200	1 mill.	0,5 mill.	75	75	28	28	20-25	S_A7E_142_01900_xxx
3TM35	12	-	50-60	450	450	4,5	3,6	5	8	10	315	C2	1200	1 mill.	0,5 mill.	75	75	42	42	20-25	S_A7E_142_01900_xxx
3ТМ36	15	-	50-60	320	320	3,2	2,56	4,5	8	10	315	C2	600	1 mill.	0,5 mill.	75	75	20	20	20–25	S_A7E_142_01900_xxx
3TM12	7,2	4,15	50-60	450	450	4,5	3,6	5	8	-	-	-	600	0,1 mill.	0,1 mill.	60	60	20	20	16	S_A7E_142_01900_xxx
3TM13	7,2	4,15	50-60	450	450	4,5	3,6	5	8	-	-	-	600	0,1 mill.	0,1 mill.	60	60	32	32	16	S_A7E_142_01900_xxx
3TM14	12	6,9	50-60	450	450	4,5	3,6	4,5	8	-	-	-	600	0,1 mill.	0,1 mill.	75	75	28	28	16	S_A7E_142_01900_xxx
3TM15	12	6,9	50-60	450	450	4,5	3,6	4,5	8	-	-	_	600	0,1 mill.	0,1 mill.	75	75	42	42	16	S_A7E_142_01900_xxx

<sup>1)</sup> Con corrientes de corta duración >1 s, consultar diagrama en la página 13

unipolar

xxx = 003: sin sistema de engatillamiento ni de desengatillamiento, sin distancia entre centros de polos, 4 NA + 4 NC xxx = 004: con sistema de engatillamiento y de desengatillamiento, sin distancia entre centros de polos, 4 NA + 4 NC

<sup>2)</sup> Dependiente del equipamiento elegido

#### Parte de baia tensión

Parte d	e baja tens	sión								
Referencia	Consumo de potencia del solenoide de accionamiento Poder de retención	Rango de tensión del solenoide de accionamiento < Tensión de accionamiento	Tiempo de establecimiento  S Valores límite inferior y superior a temperatura ambiente <sup>1)</sup>	Retardo adicional del tiempo de establecimiento ajustable opcionalmente	Mínimo servicio continuo para el solenoide de accionamiento	Tiempo de apertura sin sistema de engatillamiento S Valores límite inferior y superior a temperatura ambiente 1)	Retardo adicional del tiempo de apertura ajustable opcionalmente	Tiempo de apertura con sistema de engatillamiento	Engatillamiento de cierre Soloiusolos Sudurancia	uemoiniamiento de cierre Secuencia de maniobra Usus partes de maniobra
3TM31	10 – 20	0,85 – 1,1 <i>U</i> <sub>a</sub>	40 – 70 2)	40 – 60	100	30 – 50	20 – 40 / 50 – 70 / 80 – 100 <sup>3)</sup>	25 – 45	200.000	60
3TM32	10 – 20	0,85 – 1,1 <i>U</i> <sub>a</sub>	40 – 70 2)	40 – 60	100	30 – 50	20 - 40 / 50 - 70 / 80 - 100 <sup>3)</sup>	25 – 45	200.000	60
3TM33	10 – 20	0,85 – 1,1 <i>U</i> <sub>a</sub>	40 – 70 2)	40 – 60	100	30 – 50	20 - 40 / 50 - 70 / 80 - 100 <sup>3)</sup>	25 – 45	200.000	60
3TM34	10 – 20	0,85 – 1,1 <i>U</i> <sub>a</sub>	40 - 70 2)	40 – 60	100	30 – 50	20 - 40 / 50 - 70 / 80 - 100 <sup>3)</sup>	25 – 45	200.000	60
3TM35	10 – 20	0,85 – 1,1 <i>U</i> <sub>a</sub>	40 – 70 2)	40 – 60	100	30 – 50	20 – 40 / 50 – 70 / 80 – 100 <sup>3)</sup>	25 – 45	200.000	60
3TM36	10 – 20	0,85 – 1,1 <i>U</i> <sub>a</sub>	40 – 70 2)	40 – 60	100	30 – 50	20 - 40 / 50 - 70 / 80 - 100 <sup>3)</sup>	25 – 45	200.000	60
3TM12	10 – 20	0,85 – 1,1 <i>U</i> <sub>a</sub>	40 – 70 2)	40 – 60	100	65 – 85	50 ± 10 o 40 - 60	25 – 45	100.000	60
3TM13	10 – 20	0,85 – 1,1 <i>U</i> <sub>a</sub>	40 – 70 2)	40 – 60	100	65 – 85	50 ± 10 o 40 – 60	25 – 45	100.000	60
3TM14	10 – 20	0,85 – 1,1 <i>U</i> <sub>a</sub>	40 – 70 2)	40 – 60	100	65 – 85	50 ± 10 o 40 – 60	25 – 45	100.000	60
3TM15	10 – 20	0,85 – 1,1 <i>U</i> <sub>a</sub>	40 – 70 2)	40 – 60	100	65 – 85	50 ± 10 o 40 - 60	25 – 45	100.000	60


<sup>1)</sup> Para 1,00  $U_a$ 2) Para 24 V y 48 V, el tiempo de establecimiento oscila entre 60 y 120 ms 3) Entre 24 V y 60 V se aplican 40 – 60 ms


#### **Contactos auxiliares**


			Corriente a asignada I tensión as Categoría a AC-12 para corriente a	i <mark>gnada <i>U</i><sub>r</sub> de empleo a</mark>	Corriente conmutada asignada I <sub>e</sub> con ten- sión asignada U <sub>r</sub> Categoría de empleo AC-14 para corriente alterna	Corriente conmutada asignada I <sub>e</sub> con tensión asignada U <sub>r</sub> Categoría de empleo AC-15 para corriente alterna			Corriente conmutada asignada I <sub>e</sub> con tensión asignada U <sub>r</sub> Categoría de empleo DC-13 para corriente continua			
Referencia	Número de contactos auxiliares	V Corriente permanente asignada	ы 24 V АС	. В В 230 V АС	ь 125 V АС	<sup>e</sup> 1 24 V AC	<sub>е</sub> 230 V AC	I <sub>e</sub> A	. Раза Раза Раза Раза Раза Раза Раза Раз	O	I <sub>e</sub> A	I <sub>e</sub> A
3TM31	4 NA + 4 NC 6 NA + 6 NC	10	10	10	6	6	6	3	6	2	1	0,3
3TM32	4 NA + 4 NC 6 NA + 6 NC	10	10	10	6	6	6	3	6	2	1	0,3
3TM33	4 NA + 4 NC 6 NA + 6 NC	10	10	10	6	6	6	3	6	2	1	0,3
3TM34	4 NA + 4 NC 6 NA + 6 NC	10	10	10	6	6	6	3	6	2	1	0,3
3TM35	4 NA + 4 NC 6 NA + 6 NC	10	10	10	6	6	6	3	6	2	1	0,3
3TM36	4 NA + 4 NC 6 NA + 6 NC	10	10	10	6	6	6	3	6	2	1	0,3
3TM12	4 NA + 4 NC	10	10	10	6	6	6	3	6	2	1	0,3
3TM13	4 NA + 4 NC	10	10	10	6	6	6	3	6	2	1	0,3
3TM14	4 NA + 4 NC	10	10	10	6	6	6	3	6	2	1	0,3
3TM15	4 NA + 4 NC	10	10	10	6	6	6	3	6	2	1	0,3


Secciones de conexión de los contactos auxiliares según IEC EN 60947-5-1	Ejemplos de aplicación
Con virola de cable	2x (0,5 – 1,5)
Para conexiones AWG	2x (20 – 14)


# Planos de dimensiones para 3TM3 1















- 1 Apertura manual con barra de presión (J67)
- 2 Apertura manual con barra de tracción (J68)
- 3 Apertura por medio de disparador shunt de apertura

	Dime	ensiones c	ontactor al va	cío 3TM3, co	n contactos au	xiliares 4 NA/	4 NC

	3TM	Distancia entre bornes	Distancia entre centros de polos	Altura	Anchura con 4 NA + 4 NC	Profundidad	Dimen de mo	siones ontaje	Conexiones bornes	Peso	Corriente asignada
Nivel de tensión kV	3 polos	А	С	В	D	E	F1	F2	Conexión roscada		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	Α
7,2 kV – 15 kV	3TM3	210	120	310	342	280	256	250	M10	aprox. 20 – 22	320 – 450
7,2 kV – 15 kV	3TM3	210	150	310	410	280	256	250	M10	aprox. 23 – 25	320 – 450

#### Planos de dimensiones para 3TM1, unipolar



- ① Apertura manual con barra de presión (J67)
- 2 Apertura manual con barra de tracción (J68)
- 3 Apertura por medio de disparador shunt de apertura

	Dimensiones contactor al vacío 3TM1, con contactos auxiliares 4 NA/4 NC										
	ЗТМ	Distancia entre bornes	Distancia entre centros de polos	Altura	Anchura con 4 NA + 4 NC	Profundidad		isiones ontaje	Conexiones bornes	Peso	Corriente asignada
Nivel de tensión kV	1 polo	А	С	В	D	E	F1	F2	Conexión roscada		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	Α
7,2 kV – 12 kV 4,15 a 6,9 kV (L-N)	3TM1	210	-	310	322	280	256	250	M10	16	450

#### Transporte en camión, tren, avión o barco

Tipo de embalaje		3TM3			3TM1					
	Número	Dimensiones Longitud / Ancho / Altura	Volumen	Número	Dimensiones Longitud / Ancho / Altura	Volumen				
		mm	m³		mm	m³				
Cartón con piso de madera	1	600 × 500 × 500	0,150	1	600 × 500 × 500	0,150				
	2	920 × 640 × 780	0,459	2	920 × 640 × 780	0,459				
	4 – 8	1120 × 820 × 1130	1,038	4 – 8	1120 × 820 × 1130	1,038				

Peso del embalaje	Número	Peso máximo	Número	Peso máximo
		kg		kg
	1	35	1	26
	2	70	2	52
	3	105	3	78
	4	125	4	89
	5	150	5	105
	6	175	6	121
	7	200	7	137
	8	225	8	153



# Contactores al vacío 3TL71

Índice	Página	
Descripción	39	
Generalidades	40	
Diseño y funcionamiento	41	
Maniobras	42	
Normas y homologaciones	45	
Condiciones ambientales y rigidez dieléctrica	46	

Selección de equipos	47
Estructura de la referencia,	
ejemplo de configuración	48
Selección 3TL71	49
Accesorios y repuestos	52

Datos técnicos	53
Datos eléctricos, dimensiones y pesos, dimensiones y pesos de transporte	54





Aplicación industrial: refinería

Indice	Página
Descripción	39
Generalidades	40
Campo de aplicación	41
Medio de corte	41
Diseño y funcionamiento	41
Contactor al vacío 3TL71	
Modo de funcionamiento	41
Posición de montaje	41
Adaptación a la altitud de emplazamiento	41
Maniobras	
Categorías de empleo	42
Ejemplos de aplicación	42
Maniobra de motores	43
Maniobra de transformadores	43
Maniobra de condensadores	43
Protección contra sobretensiones mediante	
de limitadores	43
Protección contra cortocircuito	43
Protección contra cortocircuito por medio de fusibles ACR	44
Coordinación de los componentes	
del circuito del motor	44
Requisitos	44
Normas y homologaciones	45
Condiciones ambientales	46
Rigidez dieléctrica	46

# Contactores al vacío 3TL71

Los contactores al vacío 3TL son contactores tripolares con mecanismo de funcionamiento electromagnético para instalaciones de media tensión. Se trata de aparatos de maniobra bajo carga con un poder limitado de cierre y de corte en cortocircuito para el uso con altas frecuencias de maniobra de hasta 0,5 millones de ciclos de maniobras eléctricas o 1 millón de ciclos de maniobras mecánicas.

### Contactores al vacío 3TL71: la solución delgada



En los contactores 3TL71, los módulos de la parte de baja tensión y de la parte de media tensión están superpuestos. Esto hace posible su forma constructiva delgada, que facilita el montaje en los más diversos marcos de celdas y bastidores. ibd

### Campo de aplicación

Los contactores al vacío son idóneos para la maniobra en servicio normal de consumidores de corriente alterna.

Los contactores se utilizan en sistemas de transporte y sistemas de ascensores, estaciones de bombeo, sistemas de climatización e instalaciones de compensación de potencia reactiva, y por lo tanto están presentes en prácticamente todos los sectores industriales.

### Medio de corte

La tecnología de vacío de los tubos integrados de maniobra al vacío, probada y madurada desde hace más de 40 años se utiliza como principio de extinción del arco.

### Diseño

Los contactores al vacío 3TL constan de una parte de media tensión y otra de baja tensión. Los tubos de maniobra al vacío y los terminales de conductor principal forman la parte de media tensión. Los componentes necesarios para la maniobra de los tubos al vacío, como el mecanismo de funcionamiento, el engatillamiento de cierre y la activación, forman la parte de baja tensión. Los módulos se disponen superpuestos.

# Modo de funcionamiento


Los tubos del contactor 3TL71 se accionan a través de una unión mecánica lineal (7). Gracias al uso de una bobina doble especial, el mecanismo de funcionamiento magnético está dimensionado para la operación de cierre y retención.

### Posición de montaje

A diferencia del 3TM, el 3TL71 solo se puede montar en posición vertical.

### Adaptación a la altitud de emplazamiento

En el caso del 3TL71, la altitud de emplazamiento se selecciona directamente en la estructura de la referencia MLFB en la 14.ª posición de la referencia. La altitud de emplazamiento estándar abarca de -50 m a +1250 m.



### Categorías de empleo

En IEC 62271-106, los contactores de potencia se dividen en varias categorías de empleo. Conforme a estas categorías de empleo, los contactores al vacío 3TL están dimensionados para diversos consumidores eléctricos y condiciones de servicio. La tabla adyacente muestra casos de aplicación típicos de acuerdo con la categoría de empleo correspondiente.

Categorías de empleo	Casos de aplicación típicos
AC-1	Cargas no inductivas o poco inductivas, hornos de resistencia
AC-2	Motores de anillo rozante: arranque, desconexión
AC-3	Motores de rotor en jaula: arranque, desconexión durante la marcha
AC-4	Motores de rotor en jaula: arranque, inversión de marcha <sup>1)</sup> , inversión <sup>1)</sup> , marcha a golpes <sup>2)</sup>

- El frenado a contracorriente o inversión de marcha del motor es el frenado rápido o la inversión del sentido de rotación por medio del intercambio de dos cables de alimentación con el motor en marcha
- Se denomina "marcha a golpes" la conexión breve del motor, única o repetida, con el fin de impulsar pequeños movimientos de máquinas

### Ejemplos de aplicación


Los contactores al vacío 3TL son contactores tripolares con mecanismo de funcionamiento electromagnético para instalaciones de media tensión. Se trata de aparatos de maniobra bajo carga con un poder limitado de cierre y de corte en cortocircuito, que se usan en aplicaciones de alta frecuencia de maniobra (>10.000 ciclos de maniobra).

Los contactores al vacío son idóneos para la maniobra en servicio normal de consumidores de corriente alterna en instalaciones interiores, y pueden usarse, p. ej., para las siguientes maniobras:

- arranque de motores trifásicos
- frenado a contracorriente o inversión del sentido de rotación de motores
- maniobra de motores trifásicos en modo AC-3 y AC-4
- maniobra de transformadores
- maniobra de bobinas de reactancia
- maniobra de consumidores óhmicos como, p. ej., hornos eléctricos
- maniobra de condensadores


En el caso de las combinaciones de contactores de inversión (modo inversor de sentido), si se utilizan fusibles ACR para la protección contra cortocircuitos, se necesita solo un contactor para cada sentido de rotación.

Caso de aplicación, maniobra de consumidores	Símbolos	Ejemplos de aplicación
Motores trifásicos de media tensión	(%) Sharp eps H011-2547b eps	Sistemas de transporte y de ascensores, compresores, ventilación y calentamiento
Transformadores	HG11-2548b eps	Centros de transformación, distribuciones industriales
Bobinas de reactancia	HG11-2549a eps	Distribuciones industriales, reactancias de circuito intermedio, instalaciones de compensación de potencia reactiva
Consumidores óhmicos	HG11-2550b eps	Resistencias de calefacción, hornos eléctricos
Condensadores	HG11-2551a eps	Sistemas de compensación de potencia reactiva, bancos de condensadores



Ejemplos de maniobra para protección contra sobretensiones para motores trifásicos con corriente de arranque ≤600 A

1) Con limitador de sobretensión



Aparatos de maniobra utilizados con un contactor al vacío

### Maniobra de motores

Los contactores al vacío 3TL son idóneos para la maniobra frecuente de motores. Dado que las corrientes de interrupción de los contactores son ≤3 A, durante la maniobra en servicio normal de los motores arrancados no se producen sobretensiones inadmisibles. Sin embargo, en caso de desconexión durante el arranque de motores de alta tensión con corrientes de arranque ≤600 A, pueden producirse sobretensiones de maniobra. La magnitud de estas sobretensiones puede reducirse hasta valores no peligrosos con ayuda de limitadores de sobretensión.

### Maniobra de transformadores

Al maniobrar corrientes inductivas pueden producirse sobretensiones debido a interrupción de corriente en la distancia entre contactos. En los contactores al vacío Siemens, la corriente de interrupción es inferior a 3 A, por lo que al desconectarse transformadores sin carga no se producen sobretensiones peligrosas.

### Maniobra de condensadores

Los contactores al vacío 3TL pueden desconectar corrientes capacitivas de hasta 400 A hasta una tensión asignada de 24 kV sin que se produzcan recebados, y, por lo tanto, tampoco sobretensiones.

### Protección contra sobretensiones mediante limitadores

Las sobretensiones pueden producirse a causa de reencendidos múltiples o de interrupción virtual de corriente, p. ej., al maniobrar motores bloqueados o motores en arranque. Esto representa una amenaza para los motores con una corriente de arranque de maniobra ≤600 A. Para protegerlos de manera segura contra sobretensiones, pueden usarse limitadores de sobretensión 3EF. Estos dispositivos se colocan preferentemente en el compartimento de cables, en paralelo a la terminación de cables. Los limitadores de sobretensión están compuestos por resistores de descarga no lineales (varistores de óxido metálico SIOV) y explosores conectados en serie con ellos. Al realizar el montaje hay que asegurarse de que el limitador de sobretensión pueda conectarse de manera flexible por un lado por motivos mecánicos.

# Protección contra cortocircuito

Los contactores al vacío 3TL no son aptos para la maniobra de corrientes de cortocircuito. Por ello es imprescindible instalar una protección contra cortocircuitos. La mejor protección se obtiene por medio de fusibles ACR, pero también pueden usarse interruptores de potencia.

### Protección contra cortocircuito por medio de fusibles ACR

Los fusibles ACR limitan la intensidad en caso de corrientes de cortocircuito elevadas, es decir, el fusible limita la corriente de cortocircuito hasta el valor de la corriente de corte limitada. A la hora de seleccionar los fusibles debe tenerse en cuenta el tipo de consumidor, p. ej., motor, transformador o condensador.


El diagrama adyacente muestra la coordinación de un fusible ACR con una protección de sobrecorriente-tiempo.

### Coordinación de los componentes del circuito del motor:

- La característica corriente-tiempo debe encontrarse a la derecha de la corriente de arranque el motor (punto A).
- La corriente asignada del cartucho fusible ACR debe ser superior a la corriente en servicio continuo del motor.
- La corriente que corresponde a la intersección B entre la característica del cartucho fusible ACR y la característica de la protección de sobrecorriente-tiempo debe ser superior a la mínima corriente de corte del cartucho fusible ACR.
- Si esto no es posible, debe garantizarse que el aparato de maniobra desconecte las corrientes de sobrecarga menores que la mínima corriente de corte del cartucho fusible ACR por medio del dispositivo percutor. Así se evita la destrucción del cartucho fusible ACR a causa de una sobrecarga térmica.
- El cartucho fusible ACR seleccionado limita la corriente permanente simétrica de cortocircuito  $I_{\rm K}$  hasta el valor de la corriente de corte limitada  $I_{\rm D}$  que puede consultarse en el diagrama de características de limitación de corriente ( $I_{\rm D}$  en función de  $I_{\rm K}$  para los cartuchos fusibles ACR de distintas corrientes asignadas). La máxima corriente de corte limitada admisible es  $I_{\rm D}=50$  kA, aunque solo a 7,2 kV.

### Requisitos

- En caso de alimentación de baja tensión a través de un transformador de control, las corrientes de cortocircuito que superen la capacidad de maniobra límite deben cortarse en un plazo máximo de 80 ms. Este requisito no se aplica si
- se dispone de un engatillamiento mecánico o
- se han prolongado los tiempos de apertura de modo que, en el rango de corriente mencionado, el contactor no pueda abrirse hasta que el fusible haya cortado la corriente.
- El mayor desafío para el fusible ACR son las corrientes de arranque de motor que se generan al conectar motores. No debe responder ni quedar dañado de antemano al someterse a dichas cargas.
- El tiempo y la frecuencia de arranque de los motores también influyen en la solicitación de los fusibles ACR.



Ejemplo de coordinación de una característica de fusible ACR 125 A con una característica de motor

- 1 Característica del fusible ACR
- 2 Característica de la protección de sobrecorriente-tiempo
- 3 Tiempo de arranque del motor
- 4 Corriente de arranque del motor

### Protección contra cortocircuito

Para usar los contactores al vacío 3TL71 se necesitan fusibles de protección contra cortocircuitos. Si se conectan en paralello dos cartuchos fusibles, la corriente alterna de cortocircuito se divide entre dos y para ello se determina la corriente de corte limitada para un cartucho fusible. Después, este valor debe multiplicarse por dos para obtener la corriente de corte limitada total, que no debe rebasar el valor admisible para el contactor al vacío. La conexión en paralelo debe realizarse de manera que las resistencias sean lo más similares posible en ambas derivaciones. Al responder los fusibles, debe desconectarse el contactor al vacío. Para este fin debe instalarse un dispositivo que será accionado por el percutor del cartucho fusible ACR.

### Vigilancia de fusibles

Para evitar que, al responder un fusible, una carga trifásica (p. ej., un motor) se alimente con solo dos fases, las bases de fusible pueden suministrarse con un indicador de disparo de fusible. Este indicador de disparo de fusible puede usarse para conectar una señal de alarma o para desconectar el contactor al vacío.

# Protección contra cortocircuito por medio de interruptor de potencia

Los consumidores para los que no se dispone de fusibles adecuados pueden protegerse por medio de interruptores de potencia. Debido al tiempo de apertura más largo de los interruptores de potencia (máx. admisible 120 ms), la corriente alterna de cortocircuito no debe rebasar el máximo valor admisible. A causa del tiempo de apertura más largo, después de conducir la máxima corriente alterna de cortocircuito admisible, los tubos de maniobra al vacío deben sustituirse inmediatamente, ya que su endurancia queda seriamente afectada.

# Protección de sobrecarga

Para la protección contra sobrecarga de los motores de alta tensión, pueden usarse relés de sobreintensidad con retardo térmico dotados de transformadores de corriente adecuados.

# Circuito de disparo libre (trip-free)

Todos los contactos de maniobra de los contactores al vacío funcionan en modo de disparo libre. El comando "DES" interrumpe la orden "CON", es decir, el momento de la orden "DES" determina si los contactos se cierran o no.

### **Normas**

Los contactores al vacío 3TL71 están ejecutados en diseño abierto, con grado de protección IPOO según EN 60529 e IEC 60529. Son conformes a la norma para contactores de corriente alterna de alta tensión:

• IEC 62271-106

Los contactores al vacío 3TL71 siguen también la norma IEC 62271-100.

### **Ensayos**

Disponemos de laboratorios de ensayo acreditados propios para el desarrollo y el ensayo de tipo de aparatos de maniobra de gran potencia según las normas relevantes:

- Laboratorios de ensayo con alta capacidad de ensayo eléctrica
- Laboratorios de ensayo para la verificación de
- la función mecánica
- la fiabilidad
- la rigidez dieléctrica
- el calentamiento
- la resistencia climática

Para obtener resultados seguros se llevan a cabo exhaustivas series de pruebas para los ensayos de tipo previstos en las normas.

### Condiciones ambientales

Los contactores al vacío están diseñados para las condiciones de servicio normales definidas en las normas.

En las condiciones ambientales descritas puede producirse condensación en ocasiones. Los contactores al vacío son aptos para el uso en las siguientes clases climáticas según IEC 60721:

Condiciones medioambientales	Clase	Referencia a normas				
Condiciones medioambientales climáticas	3K22 <sup>1)</sup> , 3KA24 <sup>2)</sup>	IEC 60721-3-3				
Condiciones medioambientales biológicas	3B1	IEC 60721-3-3				
Condiciones medioambientales mecánicas	3M11	IEC 60721-3-3				
Sustancias químicamente activas	C3 <sup>3)</sup>	ISO 9223				
Sustancias mecánicamente activas	3S6 <sup>4)</sup>	IEC 60721-3-3				
	3S6 <sup>4)</sup>	IEC 60721-3-3				

- 1) Valor máximo del promedio de 24 horas: +70 °C
- 2) Hasta -40 °C
- 3) Sin presencia de niebla salina con condensación simultánea
- 4) Restricción: piezas aislantes limpias

### Rigidez dieléctrica

La rigidez dieléctrica del aislamiento por aire disminuye con la altitud debido a la menor densidad del aire. Los valores de tensión soportada asignada de impulso tipo rayo y los valores de tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial indicados en el capítulo "Datos técnicos" son válidos hasta una altitud de emplazamiento de 1000 m sobre el nivel del mar según IEC 62271-1. A partir de una altitud de 1000 m se debe corregir el nivel de aislamiento según el gráfico que se muestra junto a estas líneas.

La característica representada es válida para ambas tensiones soportadas asignadas.

Para la selección de los equipos rige lo siguiente:

 $U \ge U_0 \times K_a$ 

- U Tensión soportada asignada bajo atmósfera de referencia
- $U_0$  Tensión soportada asignada exigida para el lugar de emplazamiento
- ${\rm K_a}\,$  Factor de corrección de altitud según el gráfico de al lado


# <u>Ejemplo</u>

Para una tensión soportada asignada de impulso tipo rayo exigida de 60 kV a 2500 m de altitud se necesita, como mínimo, un nivel de aislamiento de 72 kV bajo atmósfera de referencia:


 $72 \text{ kV} \ge 60 \text{ kV} \times 1.2$ 

### Corriente de corta duración

La corriente de corta duración es el valor eficaz de corriente que un contactor al vacío 3TM en posición de cierre puede conducir durante un tiempo determinado antes de que se produzca la respuesta de un dispositivo de protección contra cortocircuito.



Valor de temperatura	Para contactor al vacío
Valor máximo	+55 °C
Valor máximo del promedio de 24 horas	+50 °C
Valor mínimo	–40 °C



# Característica de tiempo de carga/corriente de corta duración





Índice	Página
Selección de equipos	47
Estructura de la referencia, ejemplo de configuración	48
Nivel de tensión 24 kV	49
Bloque de contactos auxiliares	49
Modo de accionamiento para bobina magnéti	ica 49
Tensión de accionamiento para bobina magnéti	ica 49
Idioma de las instrucciones de servicio	50
Tipo constructivo	50
Altitud de emplazamiento	50
Equipamiento adicional	51
Accesorios y repuestos	52

### Estructura de la referencia


Los contactores al vacío están formados por una parte de media tensión y otra de baja tensión. Los datos requeridos para ello dan lugar a una referencia de entre 12 y 14 posiciones. La parte de media tensión comprende los datos clave eléctricos de los polos, y la parte de baja tensión, todos los dispositivos auxiliares necesarios para el manejo y control del contactor.

### Códigos breves

Las opciones de equipamiento individuales se especifican con un código breve de 3 caracteres. Se puede añadir más de un código breve en cualquier orden después de la referencia.

### Versiones especiales (★)

En las versiones especiales, la referencia se amplía con una "- Z" seguida de un código breve descriptivo. El suplemento "- Z" solo se incluye una vez aunque existan varias versiones especiales. Si una versión especial no se encuentra en el catálogo y, por lo tanto, no se puede pedir con el código breve, se identificará con Y 9 9 previa consulta con Siemens. La coordinación necesaria al respecto se efectuará directamente entre el partner de ventas que corresponda y el departamento de tramitación de pedidos de la fábrica de interruptores de Berlín.




### Ejemplo de configuración

Para facilitar la selección de la referencia correcta para el contactor deseado, en cada página del capítulo "Selección de equipos" se ofrece un ejemplo de configuración. Este ejemplo es progresivo, de modo que al final de cada selección de equipos de un grupo de productos (página 51) se muestra un contactor completamente configurado como ejemplo.

En la hoja desplegable ofrecemos una ayuda de configuración en la que puede introducir la referencia de su contactor una vez que la haya establecido.

Selección 3TL71






# Selección de equipos


Selección 3TL71





Selección 3TL71





# Nota para pedidos

Las referencias son válidas para los contactores que se encuentran actualmente en producción. Al pedir componentes montados o repuestos para contactores al vacío ya suministrados, se deben indicar siempre la designación de tipo, el número de serie y el año de fabricación del contactor para evitar confusiones. Estos datos constan en la placa de características.

Designación	Comentario	Tensión de accionamiento	Referencia
Bloque de contactos auxiliares			
	4 NA + 4 NC		3SV9 894-2AA0
	8 NA + 8 NC		3SV9 896-2AA0
Bobina magnética		110 V AC, 50/60 Hz	3TY5 741-0AG2
		120 V AC, 50/60 Hz	3TY5 741-0AK2
		230/240 V AC, 50/60 Hz	3TY5 741-0AL2
		110 V DC	3TY5 741-0BF4
		120/125 V DC	3TY5 741-0BG4
		220 V DC	3TY5 741-0BM4
Contactor auxiliar		110 V DC	A7E 1540 2727 001
		120 V – 125 V DC	A7E 1540 2727 002
		220 V DC	A7E 1540 2727 003
		110 V AC, 50/60 Hz	A7E 1540 2727 004
		120 V AC, 50/60 Hz	A7E 1540 2727 005
		230 V AC, 50/60 Hz	A7E 1540 2727 006
Módulos de semiconductores			
Módulo de varistores	Para la protección contra sobretensiones en el circuito secundario DC		3AX15 26-0F
Módulo de rectificador	Para la protección contra sobretensiones en el circuito secundario AC		3AX15 25-1F

Para la selección del repuesto adecuado del tubo de maniobra al vacío, es necesario indicar la designación de tipo 3TL, el número de serie y el año de fabricación del contactor. Encontrará estos datos en la placa de características.

Los tubos de maniobra al vacío y otros repuestos solo deberán ser sustituidos por personal cualificado.

# Nota para consultas:

En las consultas sobre repuestos, suministros posteriores, etc., es obligatorio indicar los datos siguientes:

- Designación de tipo (3TL)
- N.º de serie (No. S)
- Año de fabricación (Year of manuf.)




Índice	Página		
Datos técnicos	53		
Datos eléctricos, dimensiones y pesos			
Parte de media tensión	54		
Parte de baja tensión	54		
Característica de tiempo de carga/corriente			
de corta duración	55		
Diagramas de números de ciclos de maniobra	a 55		
Planos de dimensiones	56		
Contactos auxiliares	57		
Condiciones ambientales	57		
Dimensiones y pesos de transporte			
Tipos de transporte	57		

### Parte de media tensión

Referencia	ے Tensión asignada	ال Corriente asignada en servicio continuo	Corriente permanente asignada en servicio continuo $^{1)}$ a temperatura ambiente hasta $+55^{\circ}\mathrm{C}$	graph Intensidad térmica a temperatura ambiente hasta +80 °C	e Corriente conmutada asignada 1)	<ul> <li>Capacidad de maniobra 2)</li> <li>Corriente asignada de cierre</li> </ul>	Capacidad de maniobra 2 Corriente asignada de corte	Corriente asignada de corte en cortocircuito (capacidad de maniobra límite)	Corriente admisible asignada de corta duración (valor eficaz) 1 s $^{3)}$	Corriente asignada de corte de batería única de condensadores Corriente asignada en servicio continuo de condensadores	Corriente asignada de cierre para una batería de condensadores en paralelo	m Discontra de maniobra o sin engatillamiento de cierre mecánico p	contactor e po Endurancia mecánica del contactor	usolos Endurancia mecánica del tubo de maniobra al vacío -o p	ର : Endurancia eléctrica (AC-1) ଅନ୍ତ con desconexión de la corriente asignada en servicio ୧ ୫ continuo	Tensión soportada asignada de impulso tipo rayo contra piezas puestas a tierra y de polo a polo	Tensión soportada asignada de impulso tipo rayo para la distancia entre contactos abierta	Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial contra piezas puestas a tierra y de polo a polo	Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial para la distancia entre contactos abierta	Peso	Plano de dimensiones detallado (disponible bajo demanda)
3TL71	kV 24	A 800	A 800	A 630	A 450	kA 4,5	kA 3,6	kA 4,5	kA 3,6	A 400	kA _	bra/h 60	bra 1 mill.	bra 1 mill.	bra 0,5 mill.	kV 125	kV 95	kV 50	kV 50	kg 80	s_A7E_ 154 02492
								•							•						

- 1) Según categorías de empleo AC-1, AC-2, AC-3 y AC-4
- 2) Según categoría de empleo AC-4 (cos  $\phi$  = 0,35)
- 3) Para corrientes de corta duración durante periodos prolongados, ver característica de tiempo de carga/corriente de corta duración


# Parte de baja tensión




1) 3TL71

Con cableado especial G01 ≤50 ms


# Característica de tiempo de carga para corriente de corta duración



# Diagramas de números de ciclos de maniobra



El número admisible de ciclos de maniobra eléctricos se muestra en función de la corriente de corte (valor eficaz). La forma de la curva indica promedios. El número de ciclos de maniobra realmente alcanzable puede diferir en cada caso de aplicación.



# **Contactos auxiliares**

		Corriente asignada en servicio continuo Categoría de empleo para corriente alterna AC-14/15 con tensión asignada								Corriente asignada en servicio continuo Categoría de empleo para corriente conti- nua DC-13 con tensión asignada						Secciones de conexión de los contactos auxiliares según EN 60947 Parte 1		
Número de contactos auxiliares	Corriente permanente asignada	I, 110 V AC	115 V AC	<sup>1</sup> 120 V AC	1 125 V AC	I, 220 V AC	I <sub>r</sub> AC	I <sub>r</sub> 240 V AC	I <sub>r</sub> 24 V DC	30 V DC	I <sub>r</sub> A8 V DC	20 V 00 I <sup>L</sup>	I <sub>r</sub> A	1 125 V DC	I <sub>r</sub> A	um Unifilar	Multifilar de hilo fino Con puntera	
	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	IIIII12	IIIII	
4 NA + 4 NC 8 NA + 8 NC	-	5	-	-	-	2,5	-	-	10	9	9	7	4	_	2	0,6 – 4	0,5 – 2,5	
	Número d contactos	Número d contactos A Corriente asignada	Número de contactos auxiliares  Corriente permanente asignada  V A C A NA + 4 NC	Número de contactos auxiliares  Corriente permanente assignada  VA A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Número de contactos auxiliares  Cortiente permanente assignada  I 1 10 V AC  A WA + 4 NC  Categoría de embla AC-14/15 con tens  A WA A A A A A A A A A A A A A A A A A	Número de Contactos auxiliares  Contactos auxiliares  Contactos auxiliares  Contiente bermanente  asignada  I, I, I, I, I, I, VAC  A A A A A A A  A NA + 4 NC	Número de contactos anxiliares  Costegoría de empleo para corrie AC-14/15 con tensión asignada  Cotriente bermanente  asignada  I, I	Contactos auxiliares  Número de contactos auxiliares  Contactos auxiliares  Contactos auxiliares  Contactos auxiliares  Contactos auxiliares  A Corriente permanente  Contactos auxiliares  A Corriente permanente  Contactos auxiliares  A I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Categoría de empleo para corriente alterna AC-14/15 con tensión asignada  Coutiente bermanente  Coutiente bermanente  Coutiente bermanente  Social de Empleo para corriente alterna accuractos anxiliares  Coutiente bermanente  1	Categoría de empleo para corriente alterna AC-14/15 con tensión asignada  Coutiente bermanente  Coutiente bermanente  Coutiente bermanente  Coutiente de muleo que manente  110 V AC  11	Categoría de empleo para corriente alterna Categoría de nua DC-13 de Couriente Decumente DC-13 de Couriente Decumente DC-13 de Couriente Decumente DC-13 de Couriente	Categoría de empleo para corriente alterna AC-14/15 con tensión asignada  Coutigueda anxiliares  Coutigueda a contactos anxiliares  A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Categoría de empleo para corriente alterna AC-14/15 con tensión asignada  Coutiguada  Coutiguada  Coutiguada  Coutiguada  Coutiguada  Coutiguada  Coutiguada  Coutiguada  Número de  asignada  Coutiguada  Número de  Solve AC  AC-14/15 con tensión asignada  Coutiguada  AC-13/10 A AC  AC-14/15 con tensión asignada  Coutiguada  AC-14/15 con tensión asignada  Coutiguada  AC-14/15 con tensión asignada  Coutiguada  AC-14/15 con tensión asignada  AC-14/15 con tensión as	Categoría de empleo para corriente alterna AC-14/15 con tensión asignada  Coutiguada  Coutiguada  Coutiguada  Coutiguada  Coutiguada  Coutiguada  Coutiguada  Coutiguada  Coutiguada  Número de solution de permanente  AC-14/15 con tensión asignada  Coutiguada  Coutiguada  AC-14/15 con tensión asignada  AC-14/15 con tensión asignada  AC-14/15 con tensión asignada  Categoría de empleo para corriente alterna  nua DC-13 con tensión asignada  AC-14/15 con tensión	Categoría de empleo para corriente alterna AC-14/15 con tensión asignada  Coutactos anxiliares contactos anxiliares alterna Coutactos anxiliares anxiliare	Categoría de empleo para corriente alterna AC-14/15 con tensión asignada  Coutiente de muleo para corriente continua DC-13 con tensión asignada  Coutiente de muleo para corriente continua DC-13 con tensión asignada  Coutiente de muleo para corriente continua DC-13 con tensión asignada  Coutiente de muleo para corriente continua DC-13 con tensión asignada  Coutiente de muleo para corriente continua DC-13 con tensión asignada  Coutiente de muleo para corriente alterna nua DC-13 con tensión asignada  Coutiente de muleo para corriente continua DC-13 con tensión asignada  A NA A A A A A A A A A A A A A A A A A	Categoría de empleo para corriente alterna AC-14/15 con tensión asignada  Coutagra de empleo para corriente continua DC-13 con tensión asignada  Coutagra de empleo para corriente continua DC-13 con tensión asignada  Según EN 609  VA DO	


# **Condiciones ambientales**

cia	Endurancia a tem	peratura ambiente		Altitud de emplazamiento	Grado de protección			
Referencia	Almacenamiento entre –40 °C y +65 °C	Funcionamiento entre –5 °C y +65 °C	Funcionamiento entre –40 °C y +5 °C		según IEC 60529			
3TL71.	20 años	1 mill. de ciclos de maniobra	0,5 mill. de ciclos de maniobra	de 50 m bajo el nivel del mar a 5000 m sobre el nivel del mar	IP00			


# Transporte en camión, tren, avión o barco

Tipo de embalaje		3TL71									
	Para número de contactores al vacío	Dimensiones Longitud / Ancho / Altura mm	Volumen m3	Peso neto kg							
Cartón	1 – 2	1120 × 820 × 1130	1,038	150 – 293							
	3	1140 × 1020 × 1020	1,186	286 – 400							
	3 1)	1215 × 1040 × 1270	1,605	425 – 431							
Caja de rejillas con Iámina guardapolvo	1 – 2 2)	1200 × 850 × 900	0,918	199 – 313							

Con paredes separadoras
 No apilable







Fábrica de interruptores de Berlín

Índice	Página
Anexo	59
Instrucciones de configuración	60

# ¿Prefiere configurar su contactor al vacío usted mismo?

Siga los pasos de configuración y anote la referencia en la ayuda de configuración. O utilice nuestro configurador online, que encontrará en nuestra página principal:

www.siemens.com/3tm-configurator

# Instrucciones para la configuración del contactor al vacío 3TM

1.er paso: Definición de la parte primaria

Defina las magnitudes asignadas siguientes:	Opciones disponibles:
Tensión asignada ( $U_r$ )	<i>U<sub>r</sub></i> : 7,2 kV a 15 kV
Tensión soportada asignada de impulso tipo rayo ( $U_{ m p}$ )	U <sub>p</sub> : 60 kV a 75 kV
Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial $(U_d)$	U <sub>d</sub> : 20 kV a 75 kV
Corriente conmutada asignada ( $I_{ m e}$ )	I <sub>e</sub> : hasta 450 A
Frecuencia de maniobra	Hasta 1200 ciclos de maniobra/h
Endurancia mecánica del contactor	Hasta 1 mill. de ciclos de maniobra

### 2.º paso: Definición del equipamiento

Defina las características de equipamiento siguientes:	Opciones disponibles:
Número de contactos auxiliares	Hasta 6 NA + 6 NC
Tensión de accionamiento de la bobina magnética	Tensiones de accionamiento de 24 V DC a 60 V DC y de 100 V a 250 V AC/DC
Tensión de accionamiento del engatillamiento de cierre	Tensiones de accionamiento de 24 V DC a 60 V DC y de 100 V a 250 V AC/DC
Altitud de emplazamiento	De -1500 m bajo el nivel del mar a +5000 m sobre el nivel del mar


3.er paso: ¿Tiene otros requisitos en cuanto a equipamiento?

El partner de ventas que le corresponda le atenderá con mucho gusto.

# Notas

# Para la configuración de sus contactores al vacío 3TM y 3TL

1	2	3	4	5	6	7	-	8	9	10	11	12	-	13	14	15	16		
3	Т	*		-			-	-				-	-					-	Z
3	Т						-						-						
				т				т				т							
				+				+				+							
2	т												_						
,	•																		
				+				+				+							
				+				+				+							
3	Т						-						-						
				+				+				+							
				+				+				+							
3	Т						-						-						
Τ	Τ																		
				+				+				+							
				+				+				+							
3	1						-						-						
				+				+				+							
				+				+				+							
3	T						-						-						
				_				_				_							
				+				+				+							
3	Т						_						_						
				+				+				+							
				+				+				+							
3	T						-						-						
				+				+				+							
				+				+				+							



### Más información

### www.siemens.com/mediumvoltage

Siemens AG Smart Infrastructure Electrical Products Siemensstraße 10 93055 Regensburg (Alemania)

Referencia E86060-K8211-A231-A1-7800 Produced in Germany © Siemens 2021

Salvedad de modificaciones o errores. Las informaciones de este documento únicamente comprenden meras descripciones generales o bien características funcionales que no siempre se dan en la forma descrita en la aplicación concreta, o bien pudieran cambiar por el ulterior desarrollo de los productos. Las características funcionales solo son vinculantes si se han acordado expresamente al concluir el contrato.

Todos los nombres de productos pueden ser marcas registradas o nombres protegidos de Siemens AG u otras empresas proveedoras suyas cuyo uso por terceros para sus fines puede violar los derechos de sus titulares.



# Información de seguridad

Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de seguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes

Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes de amenazas cibernéticas, es necesario implementar (y mantener continuamente) un concepto de seguridad industrial integral conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen únicamente una parte de este concepto.

Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. uso de cortafuegos y segmentación de la red).

Para obtener información adicional sobre las medidas de seguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite

### https://www.siemens.com/industrialsecurity

Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda expresamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones de los productos anteriores o que ya no sean soportadas y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas.

Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Security RSS Feed en

https://www.siemens.com/industrialsecurity