

#### Contenido



- 1 Introducción: Robótica
- 2 Simatic Robot integrator: Kuka, Denso, Staubli, Yaskawa
- 3 Ejemplo de aplicación: programación online
- 4 Programación estandarizada
- 5 Ejemplo de aplicación: programación librería MX Automation
- 6 Integración con UR


#### Contenido



- 1 Introducción: Robótica
- 2 Simatic Robot integrator: Kuka, Denso, Staubli, Yaskawa
- 3 Ejemplo de aplicación: programación online
- 4 Programación estandarizada
- 5 Ejemplo de aplicación: programación librería MX Automation
- 6 Integración con UR

#### Robótica en TIA Portal Tendencia de mercado





## Razones del crecimiento de mercado de robot


- Incremento del grado de automatización
- Innovaciones técnicas
- Diseños más compactos
- Uso en gran variedad de industrias
- Robots como parte de la factoría digital



### Robótica en TIA Portal Robot - Áreas de aplicación



Aplicacio	ones de Teaching	
	Handling	
	Ensamblaje	
	Pick & Place	
	Paletizado	
	Carga y descarga	



## Robótica en TIA Portal **Ejemplo de Handling**




HANDLING




#### Robótica en TIA Portal Línea de automatización





## Motion Control con Objetos tecnológicos SIMATIC Control de velocidad, posicionamiento, sincronismos, etc.





#### Contenido




- 1 Introducción: Robótica
- 2 Simatic Robot integrator: Kuka, Denso, Staubli, Yaskawa
- 3 Ejemplo de aplicación: programación online
- 4 Programación estandarizada
- 5 Ejemplo de aplicación: programación librería MX Automation
- 6 Integración con UR

#### Simatic Robot Integrator Selección de Robot



Diferentes robots para la misma tarea (especialmente aplicaciones handling)



Robots de diferentes fabricantes se pueden usar para muchas aplicaciones.


Criterio de selección: Carga, Precisión, Dinámica, Coste,


Ingeniería


### Simatic Robot Integrator Software de ingeniería de Robot



#### Cada fabricante de robot tiene su propia herramienta de ingeniería







WorkVisual KUKA

Robot Suite STÄUBLI

Wincaps DENSO

No es fácil familiarizarse con herramientas de software de otros fabricantes

### Simatic Robot Integrator Paneles de operación de Robot



#### Cada fabricante de robot tiene sus propios paneles de operador





Teaching Pendant STÄUBLI



Teaching Box DENSO

Se necesita proceso de aprendizaje para adaptarse a los paneles de los diferentes fabricantes de robot!


## **Simatic Robot Integrator Expertos diferentes**





## **Fabricante XYZ**

### **EXPERTOS PLC**

## **EXPERTOS ROBOT**









## Simatic Robot Integrator Motivación – No importa el fabricante




Ingenuity for life















### Simatic Robot Integrator Requisito (OEM o cliente final)





1 plataforma de ingeniería





1 controlador





1 panel de operador






Estandarización





Selección Flexible de robot






### Simatic Robot Integrator Nuestra respuesta: Librería de Robot en TIA Portal






# Simatic Robot Integrator 2 mundos separados





### Simatic Robot Integrator Robots 5-6-ejes- Integración Programa





### Simatic Robot Integrator Librerías disponibles para TIA Portal



Ingenuity for life



**TIA Portal** 

Librarías para control de robot









S7-1500 CPU

**PROFINET** 


















### Simatic Robot Integrator Ejemplo de aplicación Siemens






- No programación en la herramienta de ingeniería del fabricante del robot
- "Ready-to-use"
   Ejemplo de programa en TIA Portal para la operación del robot
- HMI faceplates independiente del faricante del robot
- Es posible la creación completa de la trayectoria del robot con SIMATIC HMI




## Simatic Robot Integrator Pantalla de inicio para robot de KUKA y DENSO



#### SIMATIC panel de operador Pantalla de inicio para KUKA




## SIMATIC panel de operador Pantalla de inicio para DENSO



#### Puedes ver diferencias?

#### Simatic Robot Integrator Elementos alrededor del robot






Controlador de Robot como control central de la celda

### Simatic Robot Integrator Unificando automatización y robótica





Integración: Ingeniería más eficiente y major diagnóstico!

## **Simatic Robot Integrator Safety Integrated**



#### Simatic Failsafe PLC





#### KR C4 Safe Operation





Network 4: Bedienerschutz offen - Schneller Nothalt mit fester Rampe

> 0 = Bedienerschutz ist nicht aktiv, z B. Schutztür....

%Q100.2

\*O\_Bedienschutz\*

= %40.1

\*Usersafe\*

Network 3: Not Halt aktiviert - Not Halt extern

Simatic Failsafe PLC

+ Profisafe

+ KR C4 Safe Operation

- Monitorización segura de áreas de trabajo
- Monitorización segura de célula
- Monitorización segura de velocidad de eje
- Monitorización segura de velocidad cartesiana
- Selección segura de herramiente
- Parada de seguridad
- Salidas seguras


Globale Parameter					
Sichere Überwachung					
Oustagereferenzeingang	an Steuerschrank				
Kartesische Maximalgeschwindigkeit	10000	[mm/s]			
Reduzierte kartes. Geschwindigkeit	30000	[mm/s]			
Reduzierte kartes. Geschwindigkeit T1	250	[mm/s]			
Alles auf Default-Werte zurücksetzen					
Zurück		Ánderungen urücksetzen			

**Unrestricted © Siemens AG 2020** 

# Simatic Robot Integrator Configuración








#### Pasos para la integración

- Instalar la librería de funciones y el intérprete en la controladora del robot: MX Automation
- 2 Establecer la conexión entre el robot y el PLC
- Definir el nombre Profinet y la dirección IP de la controladora del robot en el "ejemplo de aplicación"
- 4 Ajustar F\_Dest\_Add en la controladora del robot
- 5 Cargar el ejemplo de aplicación al SIMATIC S7-1500

## SIMATIC Robot Integrator De un vistazo





#### **Funciones**

- Modo Jog
- Teach-in de puntos path
- Creación de trayectorias (online)
- Validación de trayectorias
- Cambiar datos de configuración (online)

#### Beneficios



Programación de Robot en TIA Portal



Programación uniforme con SIMATIC HMI – para diferentes robot

No se require experiencia específica en programación de robot!

#### Contenido



- 1 Introducción: Robótica
- 2 Simatic Robot integrator: Kuka, Denso, Staubli, Yaskawa
- 3 Ejemplo de aplicación: programación online
- 4 Programación estandarizada
- 5 Ejemplo de aplicación: programación librería MX Automation
- 6 Integración con UR

#### SIMATIC ROBOT INTEGRATOR




## Live demo





#### SIMATIC ROBOT INTEGRATOR

- Manejo interfaz HMI, Panel de mando, teaching de puntos y generación de paths





#### Contenido



- 1 Introducción: Robótica
- 2 Simatic Robot integrator: Kuka, Denso, Staubli, Yaskawa
- 3 Ejemplo de aplicación: programación online
- 4 Programación estandarizada
- 5 Ejemplo de aplicación: programación librería MX Automation
- 6 Integración con UR

## Robótica en TIA Portal Programa de Robot – Diferentes fabricantes



	ADPalFuell.pcs ADMoveCalc.pc Pro1.pcs
01	'!TITLE "Prol.pcs"
02	
03	Sub Main
04	TakeArm Keep = 0
05	MOVE P,@0 J[0]
06	APPROACH P,P[1],50
07	MOVE L,@0 P[1]
08	MOVE L,@0 P[2]
09	MOVE L,@0 P[3]
10	MOVE L,@0 P[4]
11	110/12 17/00 1 [0]
12	MOVE L, @0 P[6]
13	110/12 17/00 1 [/]
14	MOVE L, @0 P[8]
15	110/12 1/00 1[1]
16	DEPART L,50
17	
18	MOVE P,@0 J[0]
19	End Sub
20	
21	
22	


	PTP X1 Y1 Z1 A1 B1 C1	Mit den Handverfahrtasten den Roboter in die Warteposition fahren und die Position teachen.
	GRF 1 AUF	Den Greifer öffnen
	WRT E1 H	Auf ein Teil warten (High-Signal an Eingang 1)
	PTP X2 Y2 Z2 A2 B2 C2	Teil anfahren
	GRF 1 ZU	Teil greifen
	PTP X3 Y3 Z3 A3 B3 C3	Werkzeugmaschine anfahren
	LIN X4 Y4 Z4 A4 B4 C4	Teil einlegen
	GRF 1 AUF	Den Greifer öffnen
	LIN X5 Y5 Z5 A5 B5 C5	Arm aus der Maschine herausfahren
	S IA 1	Maschine starten (Impulsausgang 1 setzen)
	WRT E2 H	Auf Fertigmeldung warten (High-Signal auf Eingang 2)
	LIN X4 Y4 Z4 A4 B4 C4	Fertigteil anfahren
	GRF 1 ZU	Fertigteil greifen
	LIN X5 Y5 Z5	Arm aus der Maschine herausfahren
PTF	A5 B5 C5 P X6 Y6 Z6	Ablage anfahren
	A6 B6 C6 GRF 1 AUF	Teil ablegen
	END HP 1	Programmende wird automatisch erzeugt

## Robótica en TIA Portal Programa de Robot - TIA Portal



♣ OUT1 — #Step

#StepMode - \*



## Robótica en TIA Portal Estandarización PLCopen

KRC\_MoveLineaAbsolute
AxisGroupIdx

AxisGroupldx Busy
ExecuteCmd Active
Position Done
Velocity Aborted

Acceleration Error

OriType

CoordinateSystem

Approximate

QueueMode



ComDone

**ErrorID** 

#### **KUKA**; mxAutomation

MC\_MoveLinearAbsolute

AxisGroupIdx Execute

Position ComBusy
Velocity Busy
Acceleration Active

CoordinateSystem Done

OriType CommandAborted

Approximate Error

QueueMode ErrorID



#### VAL Move

bExecute bBusy
bJointPosition bActive
bJointMove bAborted
bDisableBlending bError
bDatabaseUse bDone
nBankID nReport
nFirstJointPointIdx nMotionID
nLastJointPointIdx

nLastJointPointId: nToolIdx

nMdescldx stRobot



#### Stäubli; UniVal PLC

MC\_MoveLinearAbsolute

AxesGroup

Execute Done Position Busy

Velocity Active

Acceleration CommandTranferred
Deceleration CommandAborted

CoordSystem Error

BufferMode ErrorID
TransitionMode MotionID

**TransitionParameter** 



#### RC8\_MoveC

CmdSlaveDoneExecuteNextOptionPermitPassStartDisplacementBusyPosVarTypeActiveRelayPosVarNoErrorPurposePoseVarNoErrorIDNextOptionErrorIDEx

MotionOption

TimeOption

## Denso; CommandSlave

#### MC\_MoveLinearAbsolute

AxesGroup

Execute Done

Position NextOptionPermit Velocity Busy

Acceleration Active

Deceleration CommandAborted

CoordinateSystem Error

BufferMode ErrorID

TransitionMode

TransitionParameter



#### **SIEMENS**

#### Ingenuity for life

MLxRobotMoveLinearAbsolute

Enable Sts EN

Robot number Sts DN

Targetposition Sts\_IP

Targettype Sts\_AC

Blendfactor Sts PC

Blendtype Sts ER

Speed PercentComplete

UseRotationalSpeed

SpeedUnits

Acceleration

Deceleration

#### Yaskawa; MotoLogix

MLxRobotMoveLinearAbsolute

Enable Sts EN

Robot number Sts DN

Targetposition Sts IP

Targettype Sts AC

Targettype Sts\_AC
Blendfactor Sts\_BC

Blendfactor Sts\_PC
Blendtype Sts\_FR

Blendtype Sts\_ER

Speed PercentComplete

UseRotationalSpeed

SpeedUnits


Acceleration

Deceleration




### Robótica en TIA Portal Programa ejemplo





## Robótica en TIA Portal Programa ejemplo






## Robótica en TIA Portal Diagnóstico – Configuración de mensajes PLC



Meldungen					
Nr.	Uhrzeit	Datum	Zusta	Text	QGR
\$ 240001	14:53:29	09.02.2015	K	Es wurden zu viele Variablen (Powertags) projektiert!	0
\$ 140000	14:53:15	09.02.2015	K	Verbindung aufgebaut: HMI_Verbindung_4, Station 192.168.214.50, Baugruppenträger 0, Platz 1.	0
\$ 110001	14:53:13	09.02.2015	K	Wechsel in die Betriebsart 'Online'.	0
\$ 70018	14:53:13	09.02.2015	K	Benutzerverwaltung importieren erfolgreich beendet.	0
\$ 70022	14:53:13	09.02.2015	K	Benutzerverwaltung importieren gestartet.	0
NA 57	08:27:18	20.10.2012	K	Roboter1:::>> 68 Keine Fahrfreigabe vorhanden	0
NA 56	08:27:18	20.10.2012	K	Roboter1:::>> 27004 Bremsentest erforderlich	0
NA 55	08:27:18	20.10.2012	K	Roboter1:::>> 15047 Justagereferenzierung angefordert (intern)	0













## Robótica en TIA Portal Diagnóstico – Mensajes via UDP



HMI Bild "UDP Alarms"



Todos los mensajes KR C4 que se envían via UDP, se muestran en el panel Siemens HMI. El usuario los puede eliminar en cualquier momento con "KRC\_MessageReset".



SmartPad

#### Contenido



- 1 Introducción: Robótica
- 2 Simatic Robot integrator: Kuka, Denso, Staubli, Yaskawa
- 3 Ejemplo de aplicación: programación online
- 4 Programación estandarizada
- 5 Ejemplo de aplicación: programación librería MX Automation
- 6 Integración con UR

#### SIMATIC ROBOT INTEGRATOR



## Live demo





#### **SIMATIC ROBOT INTEGRATOR**

- Manejo ejemplo de aplicación sobre Robot de Kuka, programación directa de secuencia de movimiento utilizando la librería MxAutomation






#### Contenido



- 1 Introducción: Robótica
- 2 Simatic Robot integrator: Kuka, Denso, Staubli, Yaskawa
- 3 Ejemplo de aplicación: programación online
- 4 Programación estandarizada
- 5 Ejemplo de aplicación: programación librería MX Automation
- 6 Integración con UR







	UR 1	T2O State: T (Robot) -> 0	(PLC) – Robot state and safety mode (32 bytes)												
Bit	0 1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Group Data type (.udt file)											
0	Controller major version (uint)	Controller minor version (uint)	Reserved												
32	Robot mode (uint)	Robot mode (uint) Real time machine seconds (uint) Real time machine milliseconds (uint)													
64	Real time machine minutes (uint)														
96		Robot current (float) [A]													
128	PW PR TB PB														
160															
192	Safety mode (uint)	Safety mode (uint) Reserved													
224	NO RD PS RC SS SES RES ES	RD PS RC SS SES RES ES VI ET ST Reserved													

				UR 2	T20	IO:	Т (	(Robot) -	-> 0 (	PLC) -	- I/Os o	f contr	ol box	and to	ol (68	3 byt	es)				
																					Group
Bit	0 1 2 3	3 4	5 6	7	8 9	10	11 12	13 14	15	16 1	17 18	19 20	21 2	2 23	24	25	26 27	28	29 3	30 31	Data type (.udt file)
256	Standard	l digital i	nputs		C	onfigura	able digi	ital inputs	;		Standa	rd digita	loutputs	;		Confi	gurable	digita	al outpu	uts	
288	Analog I/O Type	s							Rese	rved											
320		•					Sta	ndard ana	alog in	put 0 (f	float) [A	or V]									
352							Sta	ndard ana	alog in	put 1 (f	float) [A	or V]									
384							Stan	ndard ana	log out	tput 0 (	(float) [A	or V]									1/0-
416							Stan	ndard ana	log out	tput 1 (	(float) [A	or V]									I/Os UR T2O IOs
448								1/0	current	(float)	[A]										]
480								Euro	map67	7 input	bits										
512								Euro	map67	output	t bits										
544							Е	uromap6	7 24V v	voltage	(float) [	[V]									
576	L						E	uromap6	7 24V	current	(float) [	A]									
608	Tooln	node (uir	nt)									Reserve	d								
640	TDI	Reser	ved		TDO		Res	erved		TAIT	.				Rese	rved					
672							Т	ool analo	g input	t 0 (floa	at) [A or	V]									Tool
704							Т	ool analo	g input	t 1 (floa	at) [A or	V]									UR_T2O_Tool
736								Toolout	put vol	tage (f	loat) [V]										l
768	L							Tool	curren	t (float	(A]										



		UR 3 T2O Joints: T (Rob	ot) -> O (PLC) - Joint state	es (104 bytes)		
Bit 0	1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21	22 23 24 2	5 26 27 28 29 30 31	Group
800			on (float) [rad]		2 20 21 20 20 30 32	
832			on (float) [rad]			
864			on (float) [rad]			
896		Joint 3 position	on (float) [rad]			
928		Joint 4 position	on (float) [rad]			
960		Joint 5 position	on (float) [rad]			
992		Joint 0 velocit	y (float) [rad/s]			
1024		Joint 1 velocit	y (float) [rad/s]			
1056		Joint 2 velocit	y (float) [rad/s]			
1088			y (float) [rad/s]			
1120		Joint 4 velocit	y (float) [rad/s]			
1152			y (float) [rad/s]			
1184			ent (float) [A]			Joints
1216			ent (float) [A]			
1248			ent (float) [A]			
1280			ent (float) [A]			
1312			ent (float) [A]			
1344			ent (float) [A]			
1376			ature (float) [°C]			
1408			ature (float) [°C]			
1440			ature (float) [°C]			
1472			ature (float) [°C]			
1504			ature (float) [°C]			
1536			ature (float) [°C]			
1568	Joint 0 mode (uint)	Joint 1 mode (uint)	Joint 2 mode (uint)		Joint 3 mode (uint)	
1600	Joint 4 mode (uint)	Joint 5 mode (uint)		Reserved		

TCP torque Z (float) [N.m] TCP force scalar (float) [N]

						L	<u>JR 5</u>	12	O B	itRe	giste	ers:		1 (	Rob	ot) -	> 0	(PLC	J) - (	Gene	eral	purp	ose	bit r	egis	ters	(8 b	yte	5)				
																																	Group
Bit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Group
2240														Bit	outp	ut re	giste	rs 0 -	- 31														Bit registers
2272														Bit	outp	ut reg	gister	s 32	- 63														
_																																	

1568	Joint 0 mode (uint)	Joint 1 mode (uint)	Joint 2 mode (uint)	Joint 3 mode (uint)		
1600	Joint 4 mode (uint)	Joint 5 mode (uint)	Rese	rved		
				TOP (74)		
		UR 4 T20 T	CP : T (Robot) -> O (PLC)	) - ICP (76)		
						Group
Bit _	0 1 2 3 4 5 6		TCP position X (float) [m]	21 22 23 24 25 26 27	28 29 30 31	
1632						
1664			CP position Y (float) [m]			
1696			CP position Z (float) [m]			
1728			TCP position RX (float)			
1760			TCP position RY (float)			
1792			TCP position RZ (float)			
1824			CP velocity X (float) [m/s]			
1856			CP velocity Y (float) [m/s]			
1888			CP velocity Z (float) [m/s]			TCP
1920			TCP velocity RX (float)			150
1952			TCP velocity RY (float)			
1984			TCP velocity RZ (float)			
2016			TCP force X (float) [N]			
2048			TCP force Y (float) [N]			
2020			TCD force 7 (fleat) [N]			I

Bit	0	,	2	2	,	-	6	- 7			3.0		. 10	- 24	3.5	3.0	17	3.0	10	20	22	22	22	24	25	26	0.7	- 20	- 20	20	- 22	Group
2304	_	_ L	4	3	4	5	_ 0		8	9	- 10	 1 1					er 0 (ii		19	20	21	22	23	_24	_ 25	- 20	21	_ 28	29	30	31	
2336	-																er 1 (ii															
2336	_																er 1 (ii er 2 (ii															
2400	-																er 3 (ii															
2432	_																er 4 (ii															
2464	-																er 5 (ii															
2496	_																er 6 (ii															
2528	-																er 7 (ii															
2528	_																er 2 (ii er 8 (ii															
2592	_																er 9 (ii															
2624	_																r 10 (															
2656	-																r11(															Int register
2688	_																r 12 (															int register
2720	-																r 13 (															
2752	_																r 14 (															
2784	-																r 15 (															
2816	_																r 16 (															
2848																	r 17 (															
2880	_																r 18 (															
2912	-																er 19 (															
2944	_																r 20 (															
2976	-																r 21 (															
3008																	r 22 (															
3040																	r 23 (															

						UK	/	120	FIC	oatk	egis	ters	:		1 (1	dox	Ot) -	> (	) (PL	C) -	Gen	erai	purp	ose	TIOa	t rec	ISTE	ers (s	ם סנ	ytes	)	_	_	_	
Bit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	3 !	9 1	0 :	11	12	13	14	15	16	5 17	7 18	3 19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	31	0 3	1	Group
3072															Float	t out	tput r	egis	ter 0	(floa	t)													$\neg$	
3104															Float	t out	tput r	eais	ter 1	(floa	t)														
3136																	tput r																	П.	
3168															Float	tout	tput r	egis	ter 3	(floa	t)														
3200															Float	t out	tput r	egis	ter4	(floa	t)													П.	
3232															Float	t out	tput r	egis	ter 5	(floa	t)														
3264															Float	t o ut	tput r	egis	ter 6	(floa	t)														
3296															Float	t out	tput r	egis	ter 7	(floa	t)														
3328															Float	t out	tput r	egis	ter8	(floa	t)													7	
3360															Float	t out	tput r	egis	ter 9	(floa	t)														
3392														- 1	loat	out	put re	gist	ter 10	(floa	at)														
3424														-	loat	out	put re	gist	ter 11	(floa	at)														Float registers
3456														-	loat	out	put re	gist	ter 12	(floa	at)														
3488														- 1	loat	out	put re	gist	ter 13	(floa	at)														
3520																	put re																		
3552														- 1	loat	out	put re	gist	ter 15	(floa	at)														
3584														-	loat	out	put re	gist	ter 16	(floa	at)														
3616														- 1	loat	out	put re	gist	ter 17	(floa	at)														
3648														-	-loat	out	put re	gist	ter 18	(floa	at)														
3680																	put re																		
3712														-	=loat	out	put re	gist	ter 20	(floa	at)														
3744																	put re																		
3776														- 1	loat	out	put re	egist	ter 22	(floa	at)														
3808														- 1	loat	out	put re	gist	ter 23	(floa	at)														




UR 8 O2T Robot IO: O (PLC) -> T (Robot) - Speed slider and electrical outputs (24 bytes)

В	it	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Group Data type (.udt file)
d	) [5	SSM															Re	serv	ed															Robot
3:	2														Spe	ed sl	ider f	ractio	on (fl	oat)														URO2T_Robot
64	4	9	Standard digital output mask Configurable digital output mask Standard digital outputs Configurable digital output												puts																			
9	6	AO	OM Reserved AOT Reserved TDOM Reserved TDO Reserved															Outputs																
12	28		Standard analog output 0 (float) [01]										UR_O2T_IOs																					
16	0		Standard analog output 1 (float) [01]																															


							U	R 9	02	ΤR	eg1	:	С	(P	LC) ·	-> T	(Ro	bot)	- Ge	enera	al Pu	rpos	e re	giste	ers (:	100	byte	s)						
																																		Group
Bit	0	1	2	3 .	4	5	6	7	8	9	10	11	12							3 19	9 20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	3	0 3	1	Data type (.udt file)
192															3it in	put re	egis	ters 0	- 31														_	Bit registers
224																		ter 0																
256																		ter 1															_	
288																		ter 2															1	
320																		ter 3															_	
352																		ter4															1	
384																	_	ter 5															_	Int registers
416																		ter 6															1	UR_O2T_ints
448																		ter 7															_	
480																		ter8															1	
512																		ter 9															_	
544																		ter 10																
576																		ter 11															_	
608																			(float															
640																			(float														_	
672																			(float														1	
704																			(float														_	
736																			(float														1	
768																			(float														_	Float registers
800																			(float														-	UR_O2T_floats
832																			(float														_	
864																			(float															
896																			(float														_	
928																			(floa															
960														Flo	at in	put r	egis	ter 11	(floa	t)													$\perp$	

							UR 1	LO (	D2T	Reg2	:	C	(PLC	) ->	T (R	obot)	- Ge	nera	l Puŋ	ose	reg	isters	(10	0 by	tes)					
		_				_		_			_	_		_				_			_		_	_		_				Group
Bit	0	1	2	3 4	4 5	6	7	8	9	10	11	12						19	20	21 2	22	23 2	4 2	5 26	5 27	28	29	30	31	Data type (.udt file)
992	_															ers 32													$\rightarrow$	Bit registers
1024																er 12 (														
1056																er 13 (													_	
1088																er 14 ( er 15 (														
1120																													_	
1152																er 16 ( er 17 (														
1184															-															Int registers UR_O2T_ints
1216																er 18 ( er 19 (														011_021_11115
1248																														
1312																er 20 ( er 21 (														
1312																er 22 (														
1344																er 22 ( er 23 (														
1408											_		Floatir																$\rightarrow$	
1440													Floatir																	
1472													Float in																	
1504													Floatir																	
1536													Float in	•	-															
1568													Floatir																	Float registers
1600													Float in																	UR O2T floats
1632													Floatir																	
1664													Float in																	
1696													Float in																	
1728													Float in																	
1760													Float in																	















## Robótica Integración con UR, comunicación TCP, Puerto 29999


Command	Return value	Description
Load <program.urp></program.urp>	On Success:  • "Loading program:	Returns when both program and associated installation has loaded (or failed).  The load command fails if the associated installation requires confirmation of safety.  The return value in this case will be 'Error while loading program'.
Play	On success:	Returns failure if the program fails to start.  In previous versions this did not happen in all cases.
Stop	On success:	Returns failure if the program fails to stop.  In previous versions this did not happen in all cases.
Pause	On success:	Returns failure if the program fails to pause.  In previous versions this did not happen in all cases.
Quit	"Disconnected"	Closes connection
Shutdown	"Shutting down"	Shuts down and turns off robot and controller
Running	"Program running: true" OR "Program running: false"	Execution state enquiry



# Librería de Robótica TIA Portal (PLCopen) Interface uniforme con selección flexible de robot







## Programación de Robot en TIA Portal Beneficios



Reducción de esfuerzo

Incremento de eficiencia

Reducción de costes por error

Diagnóstico global




Reducción time-to-market gracias a entorno común de ingeniería para automatización y robot Manejo mejorado con programación y operación unificado

Menos errores transfiriendo programas a través de programción independiente del fabricante

Teleservicio simplificado gracias a diagnóstico integrado

### Programación de Robot en TIA Portal Links de descarga





#### SIMATIC Robot Integrator Download

Robot integration in the TIA Portal allows you to get started straightaway. Once the robot has been configured, download our application examples. These will then control the robot straightaway thanks to their ready-to-use functionality. You can create and run robot paths on the HMI itself – whoever your robot was manufactured by.

- > SIMATIC Robot Integrator for KUKA
- > SIMATIC Robot Integrator for standard kinematics + KUKA
- > SIMATIC Robot Integrator for DENSO
- > SIMATIC Robot Integrator for STÄUBLI
- SIMATIC Robot Integrator for YASKAWA

https://new.siemens.com/global/en/products/automation/industry-software/automation-software/tia-portal/software/robot-integration.html

#### ¡Gracias por su atención!





#### Webinar Robótica con Simatic

#### Alberto Penalba

Responsable Motion Control con Simatic <u>alberto.penalba\_donoso@siemens.com</u>
Tlf: +34 91 514 76 68 / 91 514 70 47

RC-ES DI FA Ronda de Europa, 5 28760, Tres Cantos (Madrid)